

# 山东省第四生态环境保护督察组信访举报查处情况表

5月15日，山东省第四生态环境保护督察组向我市移交第5批信访举报件共计74件。截至5月22日12时，已办结67件（属实65件，不属实2件），阶段性办结7件，责令整改4家单位。

（第5批 2021年5月15日）

序号	受理编号	受理方式	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	访受（2021）0515001	来电	一、新泰市小协镇郭家泉村有一水库，前期周边工厂的废水都直接排至水库，水库正在整改，但整改速度过慢。 二、小协镇政府东侧柴汶河边，有直排污水现象，此处也在整改，但整改速度过慢。	新泰市	水	<p>2021年5月16日，新泰市组织新泰市住房和城乡建设局、小协镇政府、泰安市生态环境局新泰分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 信访人反映的小协镇郭家泉村水库主要水源是水库东南侧和西南侧两条自然雨水沟，两条雨水沟均来自于新汶工业园区。“周边工厂”，主要是指上游新汶工业园区内企业，园区内产生废水的企业均建有污水处理设施，并安装了自动在线监控设备，生产废水经预处理后，通过园区污水管网排入新汶第二污水处理厂处理后达标排放。</p> <p>“废水都直接排至水库，整改速度过慢”问题。一是指2020年10月，新汶工业园内配套的污水管网曾出现过破损，导致管网内污水外溢通过雨排渠流入郭家泉水库；二是长期的雨水冲刷的工业园区和水库南侧243国道路面垃圾、煤末等通过下水道观察口流入地下涵道内汇入水库，水库长年无新鲜水汇入，加之长期存积不流动，底泥长期发酵富营养化，造成水库水质较差。对此，新汶街道办事处、小协镇已对新汶工业园内污水管网进行了全面排查，对破损管网进行了修复，并与新汶第二污水处理厂对接，将郭家泉水库存水（约2万立方）先委托临沂清源环保公司进行预处理后，再输送至新汶第二污水处理厂处理后达标排放。截止到5月17日，已处理18000余立方，水库内存水尚有2000立方左右，预计5月底前全部处理完毕。</p> <p>2. 关于“小协镇政府东侧柴汶河边直排污水，此处也在整改，但整改速度过慢”问题。由于近年来小协村旧村改造建社区，配套的污水管网建设滞后、不完善，造成社区东南部居民楼生活污水通过社区东侧自然沟流入柴汶河。为收集处理该股污水，新泰市住房和城乡建设局于今年3月上旬由金锣水务公司在小协社区东北侧入柴汶河自然沟西侧，建设日处理能力1500立方的生活污水处理站一座。目前，污水处理站主体及抽排水管道已建成，将于5月底前投入运行。</p>	是	下一步，将督促小协镇、新泰市住房和城乡建设局加快对郭家泉水库治理和小协社区东北侧污水处理站建设进度，做好群众的沟通解释工作，用实际行动回应群众关切；责成新汶工业园区加强对污水管网维护和巡查，防止出现管网泄漏现象发生。同时，泰安市生态环境局新泰分局加大对新汶工业园区企业监督检查力度，一旦发现违法排污行为，依法从严处理。		

2	访受 ( 2021 ) 05150 02	来电	宁阳县文化街99号华宁家园6号楼和4号楼中间有一垃圾中转站，露天存放垃圾，每半个月才清理一次，气味扰民严重。	宁阳县	大气	<p>2021年5月15日，宁阳县组织宁阳县城市管护服务中心、山东华宁矿业集团有限公司对信访反映问题进行调查处理，有关情况如下：</p> <p>1. 华宁家园住宅小区位于宁阳县城文化路东首路北（文化路99号），信访反映的垃圾转运站是华宁家园住宅小区连体密闭式垃圾暂存箱，位于4号和6号楼之间，2017年10月份投入使用。该暂存箱投入使用前为地埋式垃圾池，密封不严，气味较大。</p> <p>2. 经现场查看，该密闭式垃圾暂存箱占地面积约42平方米，主体设施长6.8米、宽2.45米、高2.45米，处理工艺为挤压后暂存，设备压缩腔总容量3.5立方米，距离楼房约5米。暂存箱周边地面已硬化，加装防护栏杆、绿化遮挡，配备有冲洗设施，现场环境卫生整洁，无明显异味。该垃圾暂存箱由物业公司派专人管理，每日两次集中对各楼宇间小垃圾桶内垃圾清理压缩暂存，每5天清运一次，把密封式垃圾箱运到40里外的垃圾焚烧发电厂处理，清空拉回后立即由保洁人员进行内外部清理。在垃圾收集过程中有轻微异味，管理人员在收集垃圾时喷洒除臭剂，并及时对周边环境进行清扫。</p>	是	<p>下一步，宁阳县城市管护服务中心将督导华宁家园住宅小区物业公司加强垃圾暂存箱周边环境卫生管理，在收集垃圾时加大除臭剂使用量，增加垃圾清运频次，确保垃圾及时清运，减少异味产生。</p>		
3	访受 ( 2021 ) 05150 03	来电	岱岳区粥店街道大展鸿府9号楼10号楼之间的四季羊肉馆，每天晚上五点左右到晚上十二点，将桌子摆至店外营业，顾客大声喧哗吵闹，噪音扰民严重，且烧烤的油烟导致油烟、气味扰民。	岱岳区	噪声	<p>5月16日，岱岳区组织粥店街道办事处、岱岳区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>经调查，信访人所反映的是泰安市王府街餐饮管理有限公司，字号“四季羊肉馆”，该公司营业执照、食品经营许可证齐全，执法人员现场查看了该公司的厨房设施，因是非营业时段，该公司厨房设施未运行，经对企业负责人询问，确实存在店外经营、噪音和油烟扰民的情况。岱岳区综合行政执法局已委托第三方检测公司对其油烟和噪声进行监测，等待出具检测结果后，参照检测数据对其依法处理。</p>	是	<p>1. 执法人员责令企业负责人立即停止店外经营的行为。城管部门也对该企业下达了《责令停止违法行为通知书》。</p> <p>2. 要求该企业调整营业时段，优化油烟净化设备，减小烟气、噪声对周边居民的影响。</p> <p>下一步，粥店街道办事处将强化日常监管，加大辖区内餐饮行业噪音、油烟污染的日常监管，建立健全各项联合巡查和联合执法制度，及时发现处理群众反映的问题。</p>		

4	访受 ( 2021 ) 05150 04	来电	肥城市湖屯镇董四村老村村北的养猪场, 直接使用养猪的污水灌溉耕地。	肥城市	水	<p>5月16日, 肥城市组织肥城市畜牧兽医服务中心、湖屯镇人民政府, 对信访件反映的问题进行了调查核实, 有关情况如下:</p> <p>经调查, 信访反映的单位为肥城市同心利牧业有限公司, 是一家生猪养殖企业。位于湖屯镇董四村, 设计年出栏商品猪2万头。</p> <p>该养猪场建设了两个沉淀池, 其中一个为三级沉淀池, 分别是1815立方米、3300立方米, 采用水泡粪清粪模式, 产生的粪便经沉淀发酵后, 均用于猪场协议土地林地使用。</p> <p>经现场调查核实, 该养猪场共有承包和协议土地3400余亩, 多为果树林地。浇灌林地时多用三级沉淀池中第三个池子里发酵后的畜禽污水, 且一年浇灌两次, 并无直接使用, 符合农业农村部规定的畜禽粪污还田利用标准。现场查看时, 杨树长势良好, 无漫灌迹象。</p>	是	肥城市畜牧兽医服务中心要加强指导服务, 依照标准要求, 规范畜禽养殖场(户)粪肥还田利用, 避免产生环境污染。		
5	访受 ( 2021 ) 05150 05	来电	宁阳县生资公司家属院四号楼南侧有一排车库被小区一名居民承包, 并将车库私自改为仓库, 用于存放水泥、地板砖等建筑材料, 造成扬尘污染, 每天晚上或凌晨进货出货导致噪声污染。	宁阳县	大气	<p>2021年5月16日, 宁阳县组织宁阳县供销社对信访反映问题进行调查处理, 有关情况如下:</p> <p>1. 信访反映的宁阳县生资公司家属院四号楼位于宁阳县磁窑镇后丁家庙以南, 中共磁窑镇委员会党校以东。宁阳县生资公司2004年5月依法破产, 2006年11月经宁阳县政府批准对原生资公司院内的3000平米的土地进行挂牌出让, 出让给宁阳县兴隆房地产公司。兴隆公司在院内建造宿舍楼一栋(即4号楼), 仓库一排共21间, 其中水泥专用库2间40平米, 住户和商户与生资公司共同走一个大门。</p> <p>2. 经现场调查, 4号楼南侧仓库内存放水泥和地板砖, 其中2间存放水泥, 19间存放地板砖。仓库内外及周边存在积尘、地板砖碎屑。经核实, 仓库租赁人共两名, 商户颜某某租用仓库1间存放水泥、15间存放地板砖, 商户刘某某租用仓库1间存放水泥、4间存放地板砖。经实地走访了解, 两名商户仅工作时间内进出货物, 平均每月进一次货物, 不存在晚上和凌晨进货出货导致噪声污染的情况。</p>	是	<p>1. 经与商户对接协调, 两名商户已将仓库内外存在的积尘、碎屑清理干净, 两名商户均承诺保证不在晚上或凌晨进出货物, 进出货物确保包装无损坏, 进行全覆盖, 杜绝扬尘粉尘污染产生, 对仓库内外卫生及时清扫。生资家属院已纳入宁阳县老旧小区改造, 改造完毕后将进行规范化管理。</p> <p>2. 下一步, 宁阳县将责成宁阳县供销社督促商户严格执行相关规定, 责令商户严格控制仓库货物搬运时间, 严格仓库管理, 做好防尘工作, 保证周围环境的清洁, 加强对仓库使用情况的监督, 发现违规行为将立即制止。</p>		

6	访受 ( 2021 ) 05150 06	来电	肥城市王瓜店镇镇北老泰临路与孙牛路交汇处向西200米的肥城市矿务局水泥厂，现被个人承包，每隔一天晚上下料，造成扬尘污染。	肥城市	大气	<p>5月16日，肥城市组织泰安市生态环境局肥城分局、肥城市高新区，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 经调查，信访人反映的企业为山东鲁泰建筑工程集团有限公司水泥厂，位于肥城市高新区（代管王瓜店街道办事处）穆庄村北。该公司Φ3.2米×13米水泥磨机置换技改项目于2014年9月由原山东省环境保护厅审批（鲁环报告表〔2014〕6号），2016年4月由原泰安市环保局验收（泰环验〔2016〕16号），项目设计生产能力60万吨/年，建设1条Φ3.2米×13米水泥磨机粉磨生产线。</p> <p>2. 关于“现被个人承包”问题。经调查，2009年9月，自然人吕某与山东鲁泰建筑工程集团有限公司签订经营承包协议，负责山东鲁泰建筑工程集团有限公司水泥厂生产经营。</p> <p>3. 关于“每隔一天晚上下料，造成扬尘污染”问题。因峰谷分时电价政策，该公司一般夜间生产。查阅生产台账，该公司夜间生产无规律。现场检查时，该公司未生产，没有车辆从事道路运输。该公司建有密闭料棚，水泥熟料、炉渣、煤矸石等原料均在密闭料棚内存放；水泥熟料、炉渣、煤矸石上料，球磨，包装等粉尘产生环节均建有袋式除尘器。该公司自建洗车台一座，配备洒水车一辆，日常采取清洗进出运输车辆、洒水车洒水等抑尘措施。2020年来，该公司按照排污许可证要求开展有组织、无组织废气自行检测，检测报告显示各项检测结果均不超标。</p>	是	<p>1. 责成泰安市生态环境局肥城分局、肥城高新区切实加大监管力度，监督企业加强环境管理，一经发现环境违法行为，依法予以查处。</p> <p>2. 泰安市生态环境局肥城分局责令山东鲁泰建筑工程集团有限公司水泥厂加强生产精细化管理，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。</p>		
7	访受 ( 2021 ) 05150 07	来电	新泰市新甫街道龙山村村边西北方向，白天全天存在开山打石子的情况，已持续多年。	新泰市	生态	<p>2021年5月16日，新泰市组织泰安市生态环境局新泰分局、新泰市自然资源和规划局、新泰市行政综合执法局、新甫街道办事处，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访人反映的是新泰市合丰石材有限公司，该公司主要从事石材开采项目。统一社会信用代码913709823446638013，法人代表巩某某。该项目于2005年办理了环境影响评价登记表。</p> <p>经查，2017年8月12日，该公司已被新泰市国土资源局查封关停，新泰市供电公司已于2018年8月24日对其采取了断电措施，2018年11月15日，新甫街道办事处已对其生产设备进行了拆除。</p> <p>经现场检查，该公司至今未恢复生产，现场无生产设备，未发现生产石子、石料等涉砂石项目。</p>	是	<p>下一步，新泰市政府责成市自然资源和规划局、市行政综合执法局、新甫街道办事处加大对辖区内的砂石资源的巡查力度，坚决打击非法开采砂石行为。</p>		

8	访受 ( 2021 ) 05150 08	来电	一、宁阳县磁窑镇西太平村村尾以北100米左右的河沟存在排放污水的情况, 气味扰民。 二、宁阳县磁窑镇西太平村村尾北部道路未硬化, 硬化道路也已损坏, 导致车辆经过时扬尘污染。	宁阳县	大气	<p>2021年5月16日, 宁阳县组织磁窑镇人民政府对信访反映问题进行调查处理, 有关情况如下:</p> <p>1. 信访反映“磁窑镇西太平村村委以北100米左右的河沟存在排放污水的情况”, 为华阳新村小区排放的生活污水, 该小区建于1990年, 管网建设时污水收集不全面, 个别居民楼生活污水未收集进入污水管网, 排入小区化粪池。经查, 信访反映的河沟内污水为化粪池溢流所致。</p> <p>2. 信访反映的道路为磁窑镇西太平村委后道路, 该道路为原新农村建设时的内部道路, 已硬化多年, 现路段出现局部水泥面破损情况, 存在扬尘问题。</p>	是	<p>1. 磁窑镇已对河沟内污水及华阳新村小区化粪池进行清理, 同时由磁窑镇和华阳集团共同组织实施污水管网建设工程, 2021年5月18日已完成地上附属物清理和路面开挖工作, 磁窑镇将督促工程尽快完工。</p> <p>2. 针对路面扬尘问题, 磁窑镇已要求西太平村对破损路段进行修补, 工程施工期间, 采取洒水降尘等措施, 有效减轻扬尘污染, 预计15天内完成。</p> <p>3. 下一步, 磁窑镇将高度重视, 加强组织领导, 坚持举一反三, 加大自查自纠力度, 切实加强环境安全宣传力度, 充分利用各种形式开展宣传教育, 营造良好的社会氛围, 增强公众环保意识。</p>		
9	访受 ( 2021 ) 05150 09	来电	肥城市潮泉镇百福图村村南200米左右, 有一养鸭场, 村中有多家养鸭场前期均已被环保局关停, 但唯独该养鸭场继续养殖, 养鸭场粪便无处排放导致气味扰民。	肥城市	大气	<p>5月16日, 肥城市组织肥城市畜牧兽医服务中心、潮泉镇, 对信访件反映的问题进行了调查核实, 有关情况如下:</p> <p>经调查, 信访人反映的单位为乔某峰养鸭场, 位于肥城市百福图村村南200米, 土地性质为农业设施用地, 不在禁养区范围内。2009年10月开始饲养肉鸭, 设计养殖规模6000只, 为畜禽养殖专业户。该场于2017年登记环评备案。其余多家养鸭场因建在村庄内部被关停。</p> <p>现场检查时发现, 该场采用干清粪处理模式, 建有污水池一处, 70立方米, 池顶盖板有破损; 建有堆粪场一处, 80平方米, 场周围未按要求加护防溢墙。自有承包土地9.5亩, 并未达到粪污消纳土地标准, 多余粪便销售情况也无记录台账。</p>	是	<p>1. 责令该养殖场更换污水池顶部盖板, 垒砌堆粪棚防溢墙, 配套粪污消纳土地, 签订粪污资源化利用协议, 按时填报粪污处理台账, 确保粪污100%资源化利用, 定期喷洒除臭剂消除臭味, 注意厂区内环境卫生。</p> <p>2. 截止到5月18日上午, 污水池盖板已全部更换, 堆粪棚围墙已垒砌好, 与种植大户签订了粪污协议土地50亩, 达到了农业农村部制定的粪肥还田标准要求, 粪污台账已建立。</p> <p>3. 肥城市畜牧兽医服务中心要加强指导服务, 依照标准要求, 规范畜禽养殖场(户)粪污处理设施, 避免产生环境污染。</p>		

10	访受 ( 2021 ) 05150 10	来电	泰山大街路公街北头向东有一条土路,道路尘土飞扬,扬尘污染。	泰山区	大气	<p>2021年5月16日,泰山区组织财源街道对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>1. 信访反映的土路位于路工街(实际名称)北头向东,北面与京沪、泰肥线一墙之隔,路东头是单位院落,共有3家单位、8户居民使用,道路全长约260米(其中西侧约180米属于济南通信段泰安通信车间段道路),宽约5米,面积约1200平方米。</p> <p>2. 济南通信段泰安通信车间段(约180米)改造计划已由该车间报中国铁路济南局集团有限公司计划统计部,于2021年1月19日得到批复,因济南通信段泰安通信车间办公区要进行供暖管道铺设,为避免造成道路铺设后二次破拆,待供暖管线铺设完成后进行道路铺设施工,预计2021年底完成。</p> <p>3. 前期为方便周围居民出行、降低扬尘,社区对该道路已进行过两次砂石料铺设,并安排了日常洒水。</p> <p>4. 财源街道待济南通信段泰安通信车间段施工时同时安排东侧剩余80米道路施工,使整个道路贯通。</p>	是	财源街道将跟进该道路的施工情况,配合铁路部门完成道路铺设工作,在道路未铺设前,加大对该道路洒水频次,减轻扬尘对周边居民的影响。		
11	访受 ( 2021 ) 05150 11	来电	新泰市泉沟镇东流上汪村村东南河边土地被挖沙用于建设新的村社区,且村中拆迁的房屋一片狼藉,拆除后未做任何处理。	新泰市	生态	<p>2021年5月16日,新泰市组织新泰市自然资源和规划局、新泰市综合行政执法局、泉沟镇政府,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>新泰市泉沟镇东刘上汪村位于泉沟镇东南部,根据泰政字[2020]27号文件要求,东刘上汪村建设新社区,安置404户,安置区占地54.05亩,预计腾空土地189.7亩,该安置项目属于美丽宜居乡村建设项目。</p> <p>1. 挖沙用于建设新的村社区问题:现场实际为一处低洼地,约2亩,经向村民了解,该处为80年代挖沙后造成的土坑,后经复垦栽植了树木,去年采伐了树木,现为低洼地。现场未发现挖沙设备,也没有挖沙迹象,该村正在进行的社区建设主要是采购商砼站的混凝土原料。</p> <p>2. 村中拆迁的房屋一片狼藉,拆除后未做任何处理问题:东刘上汪村社区建设属于美丽宜居乡村建设项目。截至目前旧村已拆迁150户,总复垦面积60余亩。其中2020年拆除127户,验收复垦面积44亩(已种植),2021年已搬出23户,正在拆除复垦中。现场堆存有拆除的建筑垃圾,未采取覆盖措施,建筑垃圾未占用村内公共设施和道路,不影响村民的正常生活出行。</p>	是	<p>按照拆除一片,复垦一片的计划,镇政府安排村委立刻组织人员和车辆对目前存在的建筑垃圾进行了清运和覆盖。</p> <p>下一步,泉沟镇政府严格按照社区拆除计划和进度,安排车辆对旧村拆除产生的建筑垃圾进行清运,对不能及时清运的,全部采取覆盖防尘网措施,防止扬尘污染。同时,新泰市将责成市自然资源和规划局、市综合行政执法局、相关乡镇政府加大对砂石资源的监督检查力度,发现违法行为将依法严肃查处。</p>		

12	访受 ( 2021 ) 05150 12	来电	东平县龙山中学东侧向北的山根处有一筛沙厂，每天白天全天存在筛沙行为，造成扬尘污染。	东平县	大气	5月15日，东平县组织东平街道办事处，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1. 经核查，涉案单位为龙山中学东侧向北的山根处的筛沙厂，该沙场所有人为李某某。 2. 院内有筛沙设备一台，现场堆存黄沙约600方，已覆盖，现场未生产，有筛沙痕迹。	是	现场责令沙场所有人李某某对堆存黄沙进行清理，5月18日复查时，该沙场已彻底清理完毕，裸露地面均已完全覆盖。		
13	访受 ( 2021 ) 05150 13	来电	岱岳区山口镇第二中学教职工宿舍楼南侧，有一村民私自屠宰，并将粪水、血水直排至下水道，气味扰民严重。	岱岳区	水	5月16日，岱岳区组织山口镇人民政府、岱岳区畜牧兽医服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经调查，被举报人为山口镇西村村民刘某某，无营业执照，现场有灶台一个，锅头一个，屠宰设施若干，未屠宰生猪三头。该村民在西村第二中学教职工宿舍楼南侧自家院内屠宰牲畜，院落外西侧发现屠宰后粪水、血水，院落周边有异味。	是	1. 已组织人员拆除其屠宰用灶台、锅头等生产设施，并安排吸粪车清理下水管道内废水，清理屠宰相关设施，下水道内废水已于5月16日全部清理完成。 2. 已对其院排水口封堵，并对周边卫生已进行了全面清理，消除了异味。		
14	访受 ( 2021 ) 05150 14	来电	徂汶景区天宝镇大东庄村村委成员王某某，将杨官庄村的养鸭场的粪便运至大东庄村天齐庙东侧的桃园内晒粪，气味扰民严重。	徂汶景区	大气	5月16日，徂汶景区组织天宝镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1. 信访人反映的王某某为徂汶景区天宝镇大东庄村村委委员，地点为大东庄村天齐庙东侧的桃园内，土地为自家自留地5亩，栽种桃树，距离村庄600米左右。为给农地施肥，2020年12月从新泰市果都镇杨官庄村购买鸭粪1车运至大东庄村天齐庙东侧的桃园，并加盖土壤和塑料布覆盖发酵。 2. 5月16日上午，天宝镇工作专班到天宝镇大东庄村进行调查并了解到，2021年春季，王某某对发酵后鸭粪进行施肥，施肥过程中有晾晒的行为并造成异味污染，有气味扰民的情况。	是	1. 现已责令王某某立即用深耕机械对土地进行深翻。天宝镇工作人员对王某某进行批评教育，要求以后不能购买未发酵的肥料，做好肥料贮存，以免造成大气污染。截至5月16日，该问题已整改完毕。 2. 下一步，天宝镇人民政府将加强对农户的宣传教育，引导农户购买有机肥，使用发酵后的肥料，避免造成大气污染。		

15	访受 ( 2021 ) 05150 15	来电	高铁新区东岳鑫城南侧与英雄山中学中间的道路，是规划道路，但一直没有修建，被周边商户开垦用于种菜，导致土质松软，刮风时扬尘污染严重，且道路被丢弃各种垃圾、秸秆。	旅游经济开发区	大气	<p>2021年5月16日，旅游经济开发区综合行政执法局组成调查组对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访人反映的问题位于东岳鑫城南侧、英雄山中学北侧规划道路区域。此处规划道路名为学院北街，西起高铁前路，东至高铁东路，全长0.48公里。学院北街尚未修建，场地内部存在种菜现象，有部分生活垃圾和绿化垃圾，道路起止点已设置围挡。</p>	是	<p>1. 5月17日，区综合行政执法局在种菜区域张贴了责令限期改正通知书，限期5月18日前自行清理。5月18日早8:30区综合行政执法局对种菜区进行全面清理，环卫所已将生活垃圾和绿化垃圾全部清运并使用防尘网覆盖。</p> <p>2. 学院北街作为规划市政道路，道路南邻英雄山中学，恰逢邻近高考、中考，为避免对学生学习造成影响，经区市政部门研究决定，本项目将于高考、中考完毕后开始施工。</p> <p>下一步，旅游经济开发区将督促施工单位按时进场施工，在保证安全文明施工的基础上尽快完成此处道路的修建。</p>		
----	-------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------	---------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



16	访受 ( 2021 ) 05150 16	来电	肥城市汶阳镇新刘村村路口有一泡沫板材的工厂，该工厂经常向外排放有刺鼻气味的气体，已持续多年。	肥城市	大气	<p>5月16日，肥城市组织泰安市生态环境局肥城分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访人反映的泡沫板材的加工厂名称为肥城市润泰武雷新型建材厂，位于肥城市汶阳镇马东史村。</p> <p>经调查，该厂产品为模塑聚苯板，产量约12000m<sup>3</sup>/年，工艺流程是将原材料（塑料颗粒，成分是聚苯乙烯）倒入发泡机，锅炉蒸汽进入发泡机，原材料遇热膨胀，发泡成型，成型后打入网池，用风机从网池内把成型后的原材料吸入成型板机，锅炉蒸汽进入板机最终成型，成型后等待切割销售。该厂根据订单需求间歇式生产，早上8点到下午7点生产，夜间不生产。废气产生的环节是切割成型的塑料泡沫产生的废气，其中：切割塑料泡沫产生的废气经VOCs废气治理设备中的等离子、光氧和活性炭治理后通过排气口外排；生物质锅炉产生的废气经布袋除尘和水喷淋处理后进入排气筒外排。</p> <p>现场调查时，该厂正在生产，治污设施正常运行，现场无明显刺鼻气味，2021年5月16日，泰安市生态环境局肥城分局委托山东鲁岳检测科技有限公司对该厂有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行现场检测，检测结果均达标。经检查企业生产台账记录显示，该厂开工即开启治污设施，无擅自停运治污设施情况。</p> <p>该厂定期委托第三方检测机构进行检测，通过查阅该厂最近一年检测报告，检测报告涉及生物质锅炉废气、VOCs检测，生物质锅炉检测项目为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物；VOCs检测项目为：乙酸乙酯、丙酮、异丙醇、正己烷等，检测结果均达标。</p>	是	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 泰安市生态环境局肥城分局已责成该公司进一步健全完善环保工作长效机制，加大对企业生产厂区环境安全管理，生产期间，要确保污染治理设施正常运行，依法依规生产。</li> <li>2. 泰安市生态环境局肥城分局、汶阳镇政府要切实加大监管力度，监督企业加强环境管理，提升治理水平，确保环境安全。</li> </ol>		
----	-------------------------------------	----	------------------------------------------------	-----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

17	访受 ( 2021 ) 05150 17	来电	岱岳区角峪镇南角峪村十四中学院内有多家工厂，在院内处理、粉碎工业废料，造成粉尘污染。	岱岳区	大气	<p>5月16日，岱岳区组织角峪镇、泰安市生态环境局岱岳分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>经调查，信访反映的地点位于岱岳区角峪镇南角峪村原第十四中（前期称角峪镇二中）学校院内，该院落总占地约33000平方米，2016年6月起已承包给角峪镇角西村马某某，租期38年。本院落的东、西、北侧分别建有3处厂房，另在院落内建有3处办公场所，1处职工宿舍区，其中：</p> <p>1. 东厂房为山东博菲水泥技术服务有限公司，法人代表陈某某，该公司主要生产水泥外加剂制品，现场未发现粉碎工序和工业废料，生产工艺无化学反应，无废水、废气、废渣产生，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定，该项目无需申请办理环境影响评价审批手续。目前该项目正处于设备安装过程中，厂房地面整洁，现场未发现粉尘污染的情况。</p> <p>2. 西厂房目前处于空置状态。</p> <p>3. 北厂房为泰安周兴和新材料有限公司，法人代表贾某某，主要经营范围是生物建筑材料生产制造，未办理建设项目环境影响评价审批及验收手续。该项目产品为生物质复合板材，现场生产设备有手提搅拌器4台，固定式搅拌器1台，航吊2台，木工锯1台，现场未发现粉碎工序和工业垃圾，该项目自2018年投产后，因其产品市场认可度低，一直处于半停产状态。厂房地面成品约3000平方米，生产原料若干，地面垃圾、尘土较多。</p> <p>4. 现场有一处办公楼在建设，符合规划，施工现场有建筑原料未覆盖，尘土较多。</p> <p>经现场调查，未发现信访转办件中所描述的在院内处理、粉碎工业废料的问题；北厂房地面覆盖较多粉尘，反映存在粉尘现象发生，问题属实。5月16日，泰安市生态环境局岱岳分局已委托有资质的检测单位，对十四中厂界外粉尘进行了现场采样，检测结果不超标。</p>	是	<p>1. 角峪镇政府要求山东博菲水泥技术服务有限公司，加强施工管理，采取水雾喷洒，及时清理施工现场，确保不产生作业粉尘。</p> <p>2. 责令十四中旧址承包方马某某，对建设中的办公场所，增加滤网遮蔽，杜绝粉尘飘溢，增加雾炮等措施，对施工作业面进行降尘处理，5月19日已遮盖、清理完毕。</p> <p>3. 鉴于泰安周兴和新材料有限公司规模较小，间歇式生产，加工过程无收尘治理设施等客观原因，且一直未经环评审批和竣工验收，经镇政府、区调查组与业主沟通，其当场表示自愿迁址另建。5月16日已自行完成拆除生产设备，5月21日已将原料及成品清理完成，并对现有地面粉尘进行彻底清理的全部工作。</p> <p>下一步，角峪镇党委、政府对所反映问题，将举一反三，加大对全镇企业的监管力度，对镇域内所有企业、在建项目进行排查摸底，针对容易出现的污染问题，立查立改，防止问题重现。</p>		
----	-------------------------------------	----	--------------------------------------------	-----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

18	访受 ( 2021 ) 05150 18	来电	宁阳县葛石镇马家庄村村东南角有一养鸭场，养鸭场将粪便、污水直接排放至二型水库内。	宁阳县	水	<p>2021年5月16日，宁阳县组织葛石镇人民政府对信访反映问题进行调查处理，有关情况如下：</p> <p>1. 信访反映的马家庄东南角养鸭场名称为宁阳县梁某某养鸭场，养殖棚位于水库上游西北方向，距离水库大约500余米，距离村庄约500米，统一社会信用代码：92370921MA3Q3DK13C，建有2个养殖棚，每棚每批养殖约6000只，每年养殖4批，进行了建设项目环境影响登记备案，备案号：201937092100000037。建有1处粪污沉淀池。信访反映的水库为曲阜市吴村镇河洼水库，属于小二型水库，常年干涸，现正在改造中。</p> <p>2. 葛石镇2021于5月16日前往现场调查核实，该户1个养殖棚正在养殖，养殖场至水库未发现粪便倾倒痕迹，未发现养殖废水排入水库。沉淀池粪污每月用抽粪车清理一次，最近一次清理时间是5月15日，清理后的粪污用于周边农田施肥。</p>	是	<p>下一步，葛石镇将加大对养殖业户的监管力度，督促其做好粪污的及时清理和综合利用，避免影响生态环境。</p>		
19	访受 ( 2021 ) 05150 19	来电	东平县旧县乡旧县四村社区北楼楼下有居民在此养殖鸡、鸭、狗，气味扰民严重，并导致夏天蚊虫严重。	东平县	大气	<p>5月15日，东平县组织旧县乡人民政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 信访人反映的为东平县旧县乡旧县四村村民于某某、王某某，在搬入社区后，将剩余的畜禽散养在旧县四村社区北侧路边，搭建了简易围栏、鸡笼等养殖设施。其中，于某某养殖1只狗、2只鸭、3只鹅、5只鸡，王某某养殖1只狗、2只鸭子。</p> <p>2. 经查，2家养殖户粪污未收集处置，现场有异味，距离居民较近。</p>	是	<p>旧县乡已劝解村民于某某、王某某停止养殖或进行搬迁，两名村民均表示理解，自行对养殖设施进行了拆除，并对养殖现场进行清理，消除异味。</p> <p>截至5月19日，现场已清理完毕。</p>		
20	访受 ( 2021 ) 05150 20	来电	泰山区南湖大街金星社区正在进行旧村改造，房屋拆除后大面积未做覆盖，导致扬尘污染。	泰山区	大气	<p>2021年5月16日，泰山区组织泰山区综合行政执法局、岱庙街道对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>5月16日下午14:40分、5月17日上午10:40分，泰山区综合行政执法局岱庙执法中队两次前往信访人所述位置现场查看，经现场核查，金星社区旧村改造片区拆除现场有2块区域。区域1位于南关大街以西、辛泰铁路以南，南与御华园小区相邻，西与金星小区相邻，占地面积约60000平方米；区域2位于规划青年路以东、辛泰铁路以南，南与金星小区相邻，占地面积约6000平方米。拆迁现场已全部采取防尘网覆盖。</p>	否	<p>泰山区将对金星社区旧村改造片区进行严格监管，增加检查频次，要求施工方落实扬尘污染防治责任，发现施工期间未按规定采取有效扬尘防治措施或对该拆迁区域未覆盖等违规行为，将严格按照相关法律法规予以处罚。</p>		

21	访受 ( 2021 ) 05150 21	来电	泰新路泮河大街至邱家店卫生院路段，每天全天大量大车通行，噪音、扬尘污染严重。	公安局、泰山区	大气	<p>2021年5月16日，泰安市组织泰安市公安局交警支队、泰山区对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访反映的路段为省道主干公路，对大货车不实行禁限行措施，日均交通流量约2.4万辆，其中由东向西方向1.1万辆，包括大型车4800余辆，通行货车较多，此段道路泰山区有相关单位进行清扫保洁。</p>	是	<p>1. 泰安市公安交警部门将加强对该路段的管控力度，每天安排治理组对大货车超载、遗撒等道路交通违法行为进行治理，一经发现，立即处罚。</p> <p>2. 泰山区相关单位将加大道路保洁频次，及时清理主道和人行道积尘。</p>		
22	访受 ( 2021 ) 05150 22	来电	天平湖壹号小区沿街门头房有一家叫北京老涮锅的饭店，该饭店的油烟直接向小区内排放，饭店安装了油烟净化器，但没有效果。	旅游经济开发区	大气	<p>2021年5月16日，旅游经济开发区综合行政执法局组成调查组对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访人反映的单位店名为老北京涮锅，位于环湖西路以西、天平湖壹号商业街房西北侧，营业执照名称为泰安市岱岳区粥店阔阔餐馆，经营者：金某某，经营范围：正餐服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），食品经营许可证范围：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、热食类食品制售。5月16日，调查组到现场查看，此饭店厨房已安装油烟净化器，油烟净化器运行良好，食品加工时有轻微刺鼻气味，调查组委托山东安谱检测科技有限公司进行油烟检测。5月20日油烟检测报告已出，油烟排放浓度均值0.6578mg/m<sup>3</sup>，标准是2mg/m<sup>3</sup>，油烟经处理达标后向外排放。</p>	是	<p>下一步，旅游经济开发区将持续跟进，对该餐饮单位加大检查力度，督促该单位加强油烟治理，避免出现油烟污染问题。</p>		

23	访受 ( 2021 ) 05150 23	来电	东平县银山镇徐把什村富民富桥河西150米路北的小石子厂工作时发出噪音，且排放废气，造成大气污染。5月15日工作组到达现场，但镇政府未将工作人员指引到实际生产的厂子，实际位置在当时现场向西20米左右的养羊场的院子内，该石子厂关门营业隐藏较深。	东平县	大气	<p>此件与第四批受理编号“访受(2021)0514089”内容基本一致，调查核实情况如下：</p> <p>5月15日，东平县组织银山镇人民政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 信访人反映的小石子厂经营者为陈某某、丁某某，位于东平县银山镇黄河以西、富民浮桥西北侧一处养羊场内。占地面积约2亩左右，主要从事米石加工，建设米石生产线1条，无环评审批手续，未配套建设污染防治设施，属清理取缔类“散乱污”企业。</p> <p>2. 5月15日，银山镇人民政府接到转办件后，立即成立工作组第一时间赶赴现场进行排查。工作组在信访反映的位置排查出一处废弃料场。随后，又进一步扩大排查范围，于5月16日凌晨又在该废弃料场西约20米处发现一处隐蔽在养羊场内的米石加工点，确定其为陈某某、丁某某经营的米石加工点，现场检查时，该加工点未生产，现场存在生产痕迹。</p>	是	<p>1. 银山镇人民政府于5月15日对废弃料场和米石加工点进行了清理，于5月15日下午将废弃料场清理完毕。</p> <p>2. 银山镇政府5月16日对米石加工点进行拆除，于5月16日晚将该加工点彻底取缔。</p>	*	
----	-------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--

24	访受 ( 2021 ) 05150 24	来电	泰山区省庄镇岗上村村北有一养牛场，养牛场将粪便、污水排放至水沟内，污水顺水沟在村中流淌，导致气味扰民严重。	泰山区	大气	<p>2021年5月16日，泰山区组织省庄镇、泰山区畜牧兽医事业发展服务中心、泰安市生态环境局泰山分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>经调查，该养牛场位于岗上村村北，负责人系本村村民金某某，养牛场占地约200平方米，目前院内无牛。该牛场主要是购买牛之后进行暂存，然后进行二次销售，暂存过程中产生的少量污水、粪污排放至牛场北侧水沟内。</p>	是	5月16日省庄镇责令养牛户立即清理水沟内的粪便、污水。通过多次冲洗，5月17日下午，养牛场院外水沟已清理完毕，院内向排水沟的排污口已封堵。		
25	访受 ( 2021 ) 05150 25	来电	肥城市石横镇保安村到王瓜店镇群江河水库的黄河干渠的堤坝被破坏。	肥城市	生态	<p>5月16日，肥城市组织肥城市水利局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访人反映的单位为肥城市引黄电灌服务站，地点位于肥城市湖屯镇小店村西北。肥城市引黄灌区是济南田山灌区一部分，又称“1030灌区”，工程始建于1967年，1971年建成运行。灌区在肥城市内主要是呈东西向布局。受益乡镇石横、湖屯、王瓜店3个乡镇。干渠共27.8千米，其中二级分干渠17.3千米（含暗涵0.987千米），三级干渠10.5千米（含暗涵3.653千米）。</p> <p>肥城市水利局执法人员及引黄电灌服务站工作人员于2021年5月16日下午，到肥城市引黄灌区现场进行了全线巡查（共27.8千米），留取了影像资料，干渠正在进行农业节水工程，没有发现违法行为。</p> <p>肥城市引黄灌区农业节水工程，总投资1.2亿元，去年利用政府专项债投资7300万元，完成了一期建设。今年3月31日，二期工程在省水利招标平台开标，4月7日由水发规划设计有限公司牵头，兴润建设集团有限公司开工建设，山东省科源工程建设监理中心监理，总投资4805万元，主要建设内容是：在干渠沿线新建泵站33座（新建泵站需要在灌渠底部挖筑泵站前池，拆除3米左右渠墙铺设引水管道，建设完毕后全部恢复），结合泵站位置，采用提水泵站配管道灌溉方式，铺设主管网与田间现有管网连接，改善灌区有效灌溉面积5.3万亩；输水管道采用PE材质，共铺设干管99.83km。目前，已完成部分泵站前池开挖，管道开挖12公里。</p>	否	责成肥城市水利局进一步加大灌渠巡查力度，坚决打击违法破坏干渠的违法行为，举一反三，在工程显著位置设置公示牌，让群众知晓灌渠工程的概况。		

26	访受 ( 2021 ) 05150 26	来电	东平县旧县乡王古店二村村中心有一养猪场，该养猪场的动物粪便及焚烧死猪的味道难闻，气味扰民严重；养猪的消毒水直排在道路上，会顺水沟流淌到东平湖内。	东平县	水	<p>5月15日，东平县组织斑鸠店镇人民政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 2021年5月16日至5月19日，调查组对东平县旧县乡王古店二村全村进行了排查，未发现信访人反映的养猪场及焚烧死猪、消毒水直排现象。</p> <p>2. 经向省第四生态环境保护督察组请示，与信访人进行了核实，确定了信访人反映的为泰安汉世伟食品有限公司旧县王古店现代化生猪养殖产业化项目。该项目位于东平县旧县乡王古店三村村东，距离王古店二村1公里，属非禁养区，环境保护手续齐全。</p> <p>3. 该项目配套建设了日处理500吨粪污处理设施，5座黑膜暂存池合计56000立方米，固体粪污进堆肥车间发酵处理，液体和固体粪污全部用于周边农作物施肥。养殖舍安装有水帘式抽风机，水帘循环水中添加生物除臭剂进行除臭处理。堆肥车间臭气经除臭塔处理后排放。沼液暂存池全部铺设覆膜，减少臭味扩散。同时，定期对猪舍和中转池周边喷洒除臭剂。病死猪交由东平皖发生物科技有限公司集中收集处理，未及时收运的少量病死猪由场内无害化处理设备经粉碎高温发酵作为有机肥料使用。</p> <p>根据重新核实的情况，调查组于2021年5月21日对泰安汉世伟食品有限公司旧县王古店现代化生猪养殖产业化项目进行了调查。现场检查时，该公司正在进行养殖，污染防治设施正常运行，异味污染防治措施落实到位。查阅《泰安市病死畜禽现场勘察收集交接凭证》，东平皖发生物科技有限公司正常收运、处理病死猪，场内无害化处理设备存在使用痕迹，但未发现焚烧病死猪迹象。目前已委托山东鲁岳环境检测科技有限公司对其无组织异味进行检测，检测结果未出。</p> <p>4. 该公司门口处设置洗消棚一处，利用戊二醛（低毒，可随水蒸气蒸发分解）、卫可（对环境、水体、食品安全，自然分解；）消毒液对进出厂车辆进行消毒。现场检查发现，该公司消毒棚在铺设电缆时操作不当，导致消毒水溢流至厂外道路，未形成水流，向西侧流淌20米左右后自然蒸发、干涸。</p>	是	<p>调查组根据调查情况，现场向该公司提出整改意见：一是对车辆洗消废水进行收集，集中进行处理；二是加大生物除臭剂和灭蝇剂的喷洒频次，降低臭味，灭蛆驱蝇。目前，该公司正在准备建设消毒废水应急收集池，对特殊情况下消毒废水进行应急收集，预计5月25日建成并投入使用。</p> <p>东平县畜牧兽医服务中心将继续加强宣传引导，引导养殖场户通过在饲料中使用除臭添加剂等措施，控制气体排放，减少臭气产生，降低对周边人居环境的影响。</p>	*	
----	-------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------	-----	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--

27	访受 ( 2021 ) 05150 27	来电	东平县商老庄乡大安山村村中心有多户养殖户,臭气熏天。	东平县	大气	<p>5月15日,东平县组织东平县农业农村局、东平县畜牧兽医事业发展服务中心、商老庄乡人民政府,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>经核实,信访人反映的主要涉及3家养猪户。</p> <p>王某某养猪户,位于大安山村农贸市场街路西,南、北为住户,西侧为鱼塘。该养猪户建设猪舍1栋,现存栏2头母猪及11头仔猪,建有3.4立方米化粪池,猪舍内外未见粪污堆积,养殖产生粪污经田间地头堆沤后还田利用,现场存在异味。</p> <p>陈某某养猪户,位于大安山村农贸市场东,南侧为住户,北侧为鱼塘,东侧是村内道路,西侧为住户。租用村民孙某某建设的1栋猪舍开展养殖,无粪污处理设施,当前存栏生猪30头,猪舍外存在粪污,现场存在异味。</p> <p>黄某某养猪户,位于陈从荣养猪户北路东,南侧为住户,北侧为树林,东侧为住户。该养猪户建设猪舍2栋,现存栏生猪25头,建有1.5立方米化粪池,猪舍外存在粪污,现场存在异味。</p> <p>以上3家养猪户均属于非规模化养殖,均位于非禁养区。</p>	是	<p>针对陈某某养猪户未配套建设粪污暂存措施,黄某某、陈某某猪舍外存在粪污问题,调查组要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 陈某某养猪户立即开展粪污暂存设施配建工作,5月23日前完成。</li> <li>2. 黄某某和陈某某养猪户立即对粪污进行清理。截至5月21日,黄某某和陈某某养猪户粪污已清理。</li> <li>3. 3家养殖户定期喷洒生物除臭剂,降低臭味。</li> </ol>		
28	访受 ( 2021 ) 05150 28	来电	东平县银山镇黄河医院对面有两家制作水泥护栏的厂家,制作过程中喷漆,造成气味扰民、扬尘污染。	东平县	大气	<p>5月15日,东平县组织银山镇人民政府,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 信访人反映的两家制作水泥护栏的厂家实为一处水泥预制件加工点,经营者为王某某、王某某,位于银山镇黄河医院对过、220国道以西,原为东平县耐森木业公司,是一家木门加工厂,因经济效益不佳,已长期停产,厂房因此闲置。</li> <li>2. 银山镇政府接到转办件后,立即成立工作组第一时间赶赴现场进行调查。现场检查时,该厂建设6台搅拌机,未生产,现场有生产痕迹,厂区存在部分生产原料、模具、试生产成品。工作组对周边进行了仔细核查,未发现喷漆迹象。</li> <li>3. 该加工点无环评审批手续,未配套建设污染防治设施,属应关停取缔的“散乱污”企业。</li> </ol>	是	<p>银山镇工作组已要求该加工点经营者按照“两断三清”标准自行拆除取缔。</p> <p>截至5月19日,该加工点已彻底取缔。</p>		



29	访受 ( 2021 ) 05150 29	来电	宁阳县磁窑镇火车站东侧是化工工业园，每天晚上八九点左右排放废气，造成周边气味扰民严重。	宁阳县	<p>2021年5月16日，宁阳县组织泰安市生态环境局宁阳分局、宁阳经济开发区对信访反映问题进行调查处理，有关情况如下：</p> <p>1. 信访反映的工业园为宁阳化工产业园，原名宁阳县生物化工基地，手续齐全。</p> <p>2. 园区内共有企业32家，其中在建企业8家，涉及重点VOCs排放企业4家，分别为山东华阳农药化工集团有限公司、泰安圣奥化工有限公司、泰安复圣化工有限公司和山东卓泰油脂科技有限公司，4家企业均办理了环保审批手续，并通过了项目竣工验收。</p> <p>3. 宁阳经济开发区于2017年建设宁阳化工园区应急指挥中心，构建了一体化应急管理系统，其中设置3套环境气体检测系统，对园区PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、氨气、二氧化碳进行有效监控，掌握园区空气质量状态。通过调取宁阳化工园区应急指挥中心4月1日以来空气质量监测记录，发现PM2.5有2天日平均浓度超标，其余指标均能达到环境空气质量标准（GB3095-2012）二类区标准要求。</p> <p>4. 泰安市生态环境局宁阳分局、宁阳经济开发区对园区内涉气企业进行了全面检查，各企业废气治理设施运行正常，通过调阅企业生产台账及治污设施运行记录，各企业均能做到污染治理设施正常运行。园区内存在轻微异味，通过走访周边群众，在阴雨天气等气象条件差时，能够感觉到化工园区异味。2021年5月16日-18日夜间，宁阳经济开发区委托山东安谱检测科技有限公司对园区边界挥发性有机物和臭气浓度进行了连续采样监测，监测数据显示满足相应标准。</p>	是	<p>1. 宁阳化工产业园正在建设有毒有害气体环境风险预警体系。项目投资概算721万元，现正在布置软件，监测设备已订购，将于2021年6月底建设完成。预警平台建成后将强化对园区无组织废气的监管工作。</p> <p>2. 下一步，宁阳县将化工园区异味治理作为重点工作，一是督促重点企业加快推进异味深度治理工作，通过督促华阳集团、卓泰油脂等企业进一步改进提升挥发性有机物治理工艺，以点带面，带动园区其他企业共同做好异味治理工作；二是尽快完成有毒有害气体环境风险预警体系建设，逐步扩大VOCs在线监测设备安装范围，提高监管水平；三是加大巡查、检查力度，采用突击检查、夜查等方式，检查企业治污设施运行情况，对于治污设施不正常运行等违法行为，依法进行处罚，督促企业严格落实各项污染治理措施，保障群众的环境权益。</p>		
30	访受 ( 2021 ) 05150 30	来电	高新区凤凰湖公园内、海普凤凰城C区北侧是一个公厕，公厕旁有一垃圾回收点，公厕混合垃圾回收点，气味扰民。	高新区	<p>5月16日，高新区管委会立即组织泰安高新区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 信访人反映的公厕混合垃圾回收点气味扰民问题，位于正阳门大街北侧，海普凤凰城对过。垃圾回收点现使用密闭性水平智能压缩箱，配套设施有高压冲洗设备、除臭设备等；2020年对公厕的墙砖、吊顶、洗手台等进行翻新，配备定时除臭机、灭蚊灯等设备。</p> <p>2. 泰安高新区综合行政执法局执法人员到现场进行调查，该公厕设备正常运行，无异味产生。该垃圾回收点有异味，气味问题是垃圾压缩设备料斗发生故障未及时密闭导致。</p>	是	<p>1. 考虑到垃圾处理设备已经老化，且周围居民及游客较多。执法人员立即责令垃圾回收站搬离，同时要求维护单位对收集点的范围进行清扫、冲刷、除臭，保证搬离后该地区无气味扰民情况的发生。截至5月17日，该回收点已清理完毕。</p> <p>2. 下一步将针对该类信访件举一反三，对区域内其它垃圾回收点的设备进行全面检查、检修，确保此类问题不再发生，减少对周围居民造成气味影响。</p>		

31	访受 ( 2021 ) 05150 31	来电	宁阳县鹤山镇黄山村村山上, 山东南部有一大坑被堆积大量垃圾。且山南部有大量杨树死亡。	宁阳县	固废	<p>2021年5月16日, 宁阳县组织鹤山镇人民政府对信访反映问题进行调查处理, 有关情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 信访反映的大坑现场位于宁阳县鹤山镇黄山村以北, 黄山东南部。大量杨树死亡位置在黄山东南面。</li> <li>2. 现场调查, 信访反映的垃圾是鹤山镇黄山村旧村房屋拆迁过程中产生的少量建筑垃圾, 大约2m<sup>3</sup>。</li> <li>3. 黄山上所栽植的杨树为荒山承包人崔某某所种植, 共承包荒山109亩, 栽植杨树1400余棵, 经询问承包人崔某某, 共死亡杨树20余棵, 系管理不善, 干旱缺水导致树木死亡。</li> </ol>	是	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鹤山镇立即对黄山村旧村房屋拆迁过程中产生的建筑垃圾进行了清理, 已于2021年5月16日清理完毕。</li> <li>2. 下一步, 鹤山镇将督促黄山村做好农村人居环境整治工作, 禁止垃圾随意倾倒, 同时协调承包人崔某某做好黄山山体植被保护工作。</li> </ol>		*
32	访受 ( 2021 ) 05150 32	来电	<p>一、新泰市翟镇金岭湖社区内有一活禽市场, 每天公鸡打鸣噪音污染。</p> <p>二、莲花山旅游区东南方向, 存在挖山卖沙, 大车运输通过金岭湖社区导致噪音污染严重。</p>	新泰市	噪声	<p>2021年5月16日, 新泰市组织泰安市生态环境局新泰分局、新泰市自然资源和规划局、新泰市综合执法局、翟镇政府, 对信访件反映的问题进行了调查核实, 有关情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 信访人反映的翟镇金岭湖社区内一活禽市场是新泰市张某水产经营店, 位于新泰市金岭湖社区商业街北侧大港村东, 主要从事水产冷冻冷藏产品销售与批发。 经查, 该水产经营店门外放置鸡笼3个, 存有活禽公鸡13只, 有脱毛机1台, 现场存有活禽宰杀痕迹。</li> <li>2. 信访人反映的莲花山旅游区东南方向, 存在挖山卖沙, 大车运输通过金岭湖社区, 是翟镇王家寨村、崖头村旧村搬迁安置项目建筑工地。泰安市人民政府《关于新泰市翟镇王家寨村、崖头村城乡建设用地增减挂钩试点项目拆旧安置实施方案的批复》(泰政字〔2019〕84号), 对翟镇王家寨村、崖头村旧村搬迁安置项目予以批复。目前王家寨村、崖头村旧村搬迁安置项目正在新安置区建设施工。经新泰市自然资源和规划局调查, 确认莲花山东南、翟镇金岭湖社区附近不存在挖山卖沙行为。调查组到金岭湖社区现场调查, 在金岭湖社区附近道路通过的运输大货车, 主要是清理外运王家寨村、崖头村旧村搬迁安置项目建筑工地整理地基挖出的砂石料堆和运输建筑工程材料。</li> </ol>	是	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 调查组要求新泰市张某水产经营店, 停止活禽宰杀, 清理活禽和宰杀设施; 建议该经营户去翟镇集贸市场规定场所经营, 不得在翟镇金岭湖社区内继续从事宰杀与存放活禽。5月17日, 调查组到该经营店复查时, 鸡笼、活鸡及脱毛机均已清理, 店主已不在金岭湖社区商业街从事活禽宰杀经营。</li> <li>2. 对于运输车辆经过金岭湖社区产生的噪声问题, 翟镇政府对两处建设主体方王家寨村村委、崖头村委提出整改要求: 一是严格按照翟政发〔2017〕26号关于全镇现有建筑工地、拆迁工地扬尘污染治理实施方案执行; 二是运输车辆经过居民生活区行车速度要慢不得乱鸣笛; 三是运输车辆运输作业时要合理避开居民休息时段, 不能影响周边居民生活。</li> </ol>		

33	访受 ( 2021 ) 05150 33	来电	宁阳县鹤山镇郭平村的福华饭店将饭店产生的污水，通过管道未做任何过滤处理直接向外排放，郭平村与刘楼村交界处有一水沟连接管道，导致水沟附近气味扰民严重。	宁阳县	水	<p>2021年5月16日，宁阳县组织鹤山镇人民政府对信访反映问题进行调查处理，有关情况如下：</p> <p>1. 信访反映的福华饭店位于宁阳县鹤山镇郭平村内，中小路以南。水沟为村庄内部雨季泄洪沟，平时水沟内不存水。</p> <p>2. 经了解，鹤山镇福华饭店排水现象曾于5月6日被群众举报至所在郭平村和刘楼社区，社区、村工作人员立即现场处理，福华饭店通过管道排放的为厨房用水，排放的污水含有油污，现场有轻微异味，工作人员责令饭店负责人武某某立即停止污水排放，并购买安装治污设施，截至5月12日，四台油水分离器全部安装完成并正常投入使用，排放口清理完毕，福华饭店的其他生活污水排入化粪池，集中清运还田。鹤山镇政府5月16日再次到现场调查，福华饭店油水分离设施运行正常，厨房用水排放正常，现场无异味。</p>	是	<p>下一步，鹤山镇将加大对餐饮业户的监督管理和巡查力度，监督各餐饮业主依法安装油烟净化器、油水分离器等环保设施，发现问题立整立改，保障人民群众生活环境安全</p>		
----	-------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------	-----	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------	--	--

34	访受 ( 2021 ) 05150 34	来电	新泰市府前街西首泰丰研发基地的同益中新材料公司，没有安装隔音降噪设施，夏天时会打开窗户，导致周边噪声扰民严重；生产时会产生刺鼻性气味，且晚上有时存在偷排行为；附近居民家中有时厕所内出现该厂生产时的气味，故怀疑存在偷排污水至居民管道的情况。	新泰市	大气	<p>2021年5月16日，新泰市组织新泰经济开发区管理委员会、泰安市生态环境局新泰分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访人反映的公司实为山东泰丰控股集团有限公司新材料分公司。2017年2月该公司委托环评单位进行了现场环评评估，2017年3月27日组织专家进行了评审，2017年5月5日，年产3000吨高强聚乙烯纤维开发项目环保备案意见进行了备案（新环评函〔2017〕46号）。2020年8月1日，办理了排污许可证。</p> <p>1. 噪声扰民问题：噪声源主要来源于车间电机、风机等，产噪设备安装在室内、厂房门窗已进行密闭、并对设备进行保养维护等措施减少噪声排放。现场检查时，该公司高强聚乙烯纤维项目正在生产，污染防治设施正常运行，无明显噪声。2021年5月17日，该公司委托第三方检测公司对厂界噪声进行了检测，经检测，厂界噪声达标。</p> <p>2. 废气问题：该公司牵伸、萃取及干燥过程无组织排放的非甲烷总烃经负压收集后，进入活性炭纤维吸附装置进行吸附处理后经15m高的排气筒排放，吸附后的非甲烷总烃经蒸汽解析冷凝后回用。现场检查时，污染防治设施正常运行，厂区内无明显异味。距该公司最近的敏感点为新甫街道南西周村，距离约为250米。经对村居民陈某某、张某、仇某某进行询问了解，并对家内卫生间进行查看，家中卫生间无明显异味。</p> <p>3. 偷排污水问题：该公司废水主要为员工生活污水、油水分离器分离的废水、循环冷却水系统排水、碳纤维解析蒸汽冷凝水及储罐切水。该公司建有污水处理站，油水分离器分离后的废水及活性炭纤维解析冷凝水经污水处理站处理后进入循环水系统，不外排。生活污水、软水处理装置排放的废水、储罐切水、循环冷却水排入新汶污水处理厂进行集中处理。经查，该公司生产废水、生活污水严格按照环评要求进行循环利用和排放，未发现存在偷排污水的情况。新甫街道南西周村生活污水均未建设污水管网，没有管道与山东泰丰控股集团有限公司新材料分公司污水管道进行连接。</p>	是	<p>下一步，新泰经济开发区管理委员会、泰安市生态环境局新泰分局将加大对该公司监管力度，督促该公司加强污染防治设施运行管理，确保外排污染物达标排放。</p>		
----	-------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------	--	--

35	访受 ( 2021 ) 05150 35	来电	岱岳区大汶口镇泰和工业园东首向南100米左右，有一加工木材的工厂，机器粉料导致扬尘污染严重。	岱岳区	大气	<p>5月16日，岱岳区组织大汶口镇、泰安市生态环境局岱岳分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访人反映的木材加工厂在泰和工业园东首南100米处，从事废旧建筑木板及废旧木材粉碎加工，该加工厂负责人为马庄镇韩某。该加工点没有任何手续，目前刚安装设备进行调试生产。该加工点现场有木材粉碎机器1台，传输机1台，废旧建筑木板及废旧木材约60立方米，该木材粉碎加工厂区无任何污染防治设施。因该加工点刚租赁不久，设备处于调试生产阶段，生产量不大，现场有散落的碎木头，环境较差。</p>	是	按照散乱污企业的整治要求，要求该加工点拆除所有生产设施设备，对现场原料进行清理，恢复场地原貌。5月16日下午开始清理，5月17日下午三点取缔清理工作已全部完成，现场现为一片空地。		
36	访受 ( 2021 ) 05150 36	来电	宁阳县八仙桥社区陆林村西北角有一家打石子的厂子，生产时导致周边村民房屋震动、噪音扰民，且存在扬尘污染的情况。	宁阳县	大气	<p>2021年5月16日，宁阳县组织泰安市生态环境局宁阳分局、八仙桥街道办事处对信访反映问题进行调查处理，有关情况如下：</p> <p>1. 信访反映问题涉及单位为宁阳宏润建材有限公司，位于宁阳县八仙桥路家临邑村（简称“路临村”，即信访反映的“陆林村”）西北320米，统一社会信用代码：91370921312636374P，为年再生利用30万吨建筑垃圾项目。项目环境影响报告表于2018年9月18日由原宁阳县环境保护局进行了审批，审批文号：宁环审报告表（2018）91号。2020年12月22日进行了环保验收。</p> <p>2. 现场检查时，该公司因经营原因暂时处于停产状态。该公司建设密闭厂房，生产设备及物料均位于密闭厂房内，厂房外无积尘。</p> <p>3. 经查，该公司给料、破碎产生的粉尘经布袋除尘器收集处理后，通过15米高排气筒排放。厂房顶部安装了喷淋设施、购置了雾炮。厂区进出口设置了洗车平台。噪声主要来源于破碎机、引风机等，均位于密闭厂房，选用低噪声设备。经查阅该项目验收监测报告，显示噪声、粉尘达标排放。</p>	是	下一步，泰安市生态环境局宁阳分局将进一步加强工业企业监管，督促其落实环保措施，保障污染治理设施正常运行，确保达标排放。		
37	访受 ( 2021 ) 05150 37	来电	其家地在东平县东平街道罗庄村与宿城村交界处，江河国际学校将垃圾丢弃在其家田地内。	东平县	固废	<p>5月15日，东平县组织东平街道办事处、东平县公用事业发展中心、东平县综合行政执法局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>经核查，信访人反映的问题位于江河国际学校附近，该校周边有多个点位堆存生活垃圾和建筑垃圾，经询问江河国际学校负责人，学校内垃圾经收集后均由环卫公司清运。学校门口已设置垃圾桶，多处点位堆存垃圾为人为乱倒垃圾。</p>	是	<p>调查组现场与江河国际学校负责人沟通，校方立即对校外周边点位垃圾进行清理。截至2021年5月19日，周边点位垃圾均已清理完毕。</p> <p>东平县将组织相关职能部门加大巡查及宣传力度，提高居民文明意识，维护好我县创卫成果，提升群众的幸福感。</p>		

38	访受 ( 2021 ) 05150 38	来电	宁阳县东庄镇南葛村村南的山上有大量养鸭、养鸡场，每当下雨时粪便会顺着山体流至村内，村西、村东也存在此情况，气味扰民严重。	宁阳县	大气	<p>2021年5月16日，宁阳县组织东庄镇人民政府对信访反映问题进行调查处理，有关情况如下：</p> <p>1. 南葛村现有养殖场21家，分布在村南、村东、村西，其中养鸡户16家，养鸭户2家，养猪户3家，均建有沉淀池。</p> <p>2. 2021年5月16日，东庄镇工作人员到南葛村各养殖户调查了解情况，并在降雨期间进行了巡查，当日未发现粪便顺着山体流入村内情况。信访人反映的下雨时粪便流入村内为2020年8月14日，短时间强降雨过程中雨水倒灌化粪池造成南葛村村南部分养殖户化粪池外溢，粪污混入雨水流入村内，南葛村委及时进行了清理。</p> <p>3. 南葛村周边养殖户存量较大，确实存在气味扰民现象。现场检查过程中发现养殖户葛某某、高某建、高某、李某某、高某涛违规堆放养殖粪便，清理不及时，雨天容易造成污水乱流。东庄镇畜牧部门已责令各养殖户立即清理。</p>	是	截至5月17日，五名养殖户违规堆放的鸡粪均已清理完毕，现场异味得到明显改善。下一步，东庄镇将高度重视畜牧养殖中的环境保护问题，加强畜牧养殖行业监管，督促完善粪污处理设施，杜绝粪污违规堆放、外溢、直排等行为，减少对社会生态环境影响。		
39	访受 ( 2021 ) 05150 39	来电	岱岳区青春创业园东路的石棚三街每天晚上经常有大货车经过，发出噪声扰民，且扬尘严重。	公安局、岱岳区	噪声	<p>5月16日，岱岳区组织天平街道办事处、市交警支队岱岳区大队，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访人反映的问题位于岱岳青春创业园北侧的石棚山街。</p> <p>1. 经调查，现场的噪音为大货车经过时发出的噪音。该地段周围岱岳经济开发区在建项目多，大型车辆通行不可避免，该区域已出城区，不在禁行区之内无法设立警示牌。</p> <p>2. 现场检查，扬尘为大货车经过时带起的尘土。</p>	是	<p>1. 天平街道办事处配合市交警支队岱岳区大队不定时对过往该路段的大车超载及密封上路进行检查，并对道路周围的工地进行禁止超载、减速慢行、绕小区通行等措施进行宣传教育，杜绝大车噪音扰民现象。</p> <p>2. 在扬尘治理方面，将按照属地管理的原则，安排街道办事处岩庄社区，每天派人定时进行道路清扫，洒水保洁，持续防治扬尘污染。</p>		

40	访受 ( 2021 ) 05150 40	来电	一、宁阳县磁窑镇安子沟村书记宿某某5月14日晚上在村北头偷挖风化石并售卖，破坏生态环境。二、村书记苏某某在通往村里的土路上垫煤渣，导致通过车辆时产生扬尘，造成大气污染。	宁阳县	生态	<p>2021年5月16日，宁阳县组织磁窑镇人民政府、宁阳县综合行政执法局对信访反映问题进行调查处理，有关情况如下：</p> <p>1. 信访反映问题地点为宁阳县磁窑镇安子沟村森林防火通道建设现场。该工程北起环山路，南接朝柴路，道路全长1.2公里。森林防火通道工程由宁阳县生态林业发展中心牵头实施，宁阳县公路事业发展中心中标承建，磁窑镇安子沟村负责前期清障和局部路面初步平整工作。</p> <p>2. 经调查，安子沟村正在对贯穿全村的一条南北向森林防火通道进行修整，5月14日晚，安子沟书记宿某某在该防火通道进行平整路基施工，主要进行了推高垫低和路面压实工作，施工中不破坏原有山体，不产生砂石新料，不存在盗挖风化石问题。宁阳县综合行政执法局对安子沟全村进行了细致摸排，未发现其他地方有偷挖风化石问题。</p> <p>3. 该工程2020年5月11日开工，预计工期2个月。施工过程中为了平整路面，安子沟村铺设了部分煤渣用于垫路，因洒水不及时，造成了扬尘问题。</p>	是	<p>1. 宁阳县已责令安子沟村村委在施工路面定期洒水降尘，道路建成后，将彻底解决施工扬尘问题。</p> <p>2. 下一步，宁阳县将继续加强道路施工监管，采取相关措施，切实降低扬尘，优化提升道路两侧绿化景观，铺设沥青后及时施画交通标线，确保道路建设与环境保护工作两不误。</p>		
----	-------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

41	访受 ( 2021 ) 05150 41	来电	泰山区财东街电子大厦宿舍一楼被出租给小作坊和熟食店, 商铺每天向外排放油烟, 造成大气污染。	泰山区	大气	<p>2021年5月16日, 泰山区组织泰山区综合行政执法局、财源街道对信访件反映的问题进行了调查核实, 有关情况如下:</p> <p>信访人反映的问题涉及泰山区财东街电子大厦宿舍一楼一卤鲜熟食、江南佳肴、鸭麻逊铁板鸭三家店铺, 具体情况如下:</p> <p>1. 一卤鲜熟食: 位于泰安市泰山区财源街道财东社区57号营业房, 已取得营业执照及食品经营许可证。主要经营水煮类佳肴加工和销售, 每天加工一到两个小时的时间。目前为营业状态。经现场查看, 该店铺内设有燃气灶一台, 抽油烟机一台, 油烟净化器一台, 净化器与风机的连接处连接较好, 无泄漏。</p> <p>2. 江南佳肴: 位于泰安市泰山区财源街道财东街东段三厂宿舍1#-4-1层西户, 已取得营业执照及食品经营许可证。主要经营水煮类佳肴加工和销售, 每天加工一到两个小时的时间, 产生少量油烟。目前为营业状态。经现场查看, 该店铺内设有燃气灶一台, 抽油烟机一台, 油烟净化器一台, 净化器与风机的连接处连接较好, 无泄漏。</p> <p>3. 鸭麻逊铁板鸭: 位于泰安市泰山区财源街道财东街东段电讯三厂商住楼底层东数第8户, 已取得营业执照及食品经营许可证。主要经营铁板炒制熟食鸭, 有油烟排出。目前为营业状态经现场查看, 该店铺内设有燃气式铁板鸭专用设备一台, 抽油烟机一台, 油烟净化器一台, 油烟净化设备正常使用, 但抽油烟机无集烟罩。</p>	是	<p>1. 一卤鲜熟食: 5月17日下午, 财源执法中队委托山东华安检测技术有限公司对该店进行油烟检测, 中队将依据检测结果做出处置。</p> <p>2. 江南佳肴: 于5月18日下午, 财源执法中队委托山东华安检测技术有限公司对该店进行油烟检测, 中队将依据检测结果做出处置。</p> <p>3. 鸭麻逊铁板鸭: 财源执法中队对其进行批评教育并责令其安装集烟罩。于5月18日下午委托山东华安检测技术有限公司对该店进行油烟检测, 中队将依据检测结果做出处置。</p>		
----	-------------------------------------	----	------------------------------------------------	-----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



42	访受 ( 2021 ) 05150 42	来电	东平县接山镇刘所村观光路以北的口粮田被村民刘某某常年存放沙子，导致口粮田无法耕种，现已将存放的沙子拉走，但也将口粮田内的土挖走，并在口粮田内倾倒了建筑垃圾，且土地以东100米的排水沟被沙子的废料填满，导致雨季时其他土地无法排水。	东平县	生态	<p>5月15日，东平县组织接山镇人民政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 经核查，信访人反映的问题是接山镇刘所村观光路北土地存沙后，将土挖走并填埋建筑垃圾，且排水沟被砂砾等废料填满。</p> <p>2. 经查，信访人反映的土地共计十余亩，2008年县公路局在修观光路时用于存放河沙和石料。观光路修完后，场内剩余部分沙子，转让给了刘某某，2018年刘某某将场内存沙全部清理完之后将该地块承包给徐某某，随后徐某某又将该地转让给赵某某种植玉米和小麦，现场地块已种植农作物3年。现场检查时，该地块未耕种，地块内有玉米收割后秸秆和杂草，无河沙和石料堆存，未进行挖土外售及填埋建筑垃圾，原修路时剩余一座水泥墩未拆除。</p>	是	<p>调查组现场安排刘所村对田地内水泥墩进行拆除清理。5月18日，经复查，水泥墩已清理完成。</p>		
----	-------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------	--	--

43	访受 ( 2021 ) 05150 43	来电	岱岳区道朗镇宋家庄村以西的振鹏文教玩具有限公司经常向外排放废气，造成大气污染。	岱岳区	大气	<p>5月16日，岱岳区组织道朗镇人民政府、泰安市生态环境局岱岳分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>经调查，泰安市振鹏文教玩具有限公司位于道朗镇泰肥路以南300米，鱼西村西，主要经营工程塑料滑梯文教玩具、幼儿园课桌椅及床制造销售，有环保验收手续，已核发排污许可证。现场有生产车间2间，包装车间1间，喷涂房4间，滚塑机3台，抛丸机1台，塑料粉碎机1台，集气罩4个，UV光氧除尘设施2套。该公司产生的废气生产环节主要是滚塑工序、高温烘箱燃烧机燃烧生物质燃料时会产生烟尘、SO<sub>2</sub>、氮氧化物等废气，经集气罩收集后经活性炭吸附装置（吸附效率达90%）吸附，过滤后的废气经15米高排气筒高空排放，厂房设备附近有轻微异味。</p> <p>现场调查，该企业正常生产，治污设施正常运行。企业提供了2020年检测报告，检测报告显示粉尘、烟尘、SO<sub>2</sub>、氮氧化物等气体排放均符合标准。泰安市生态环境局岱岳分局5月16日下午委托第三方检测机构对该公司大气污染物排放情况进行检测，检测结果显示污染物排放均达标。</p>	是	<p>1. 要求该单位加强废气治理设施维护，严格控制废气排放环节，加大对车间的密闭管理。</p> <p>2. 道朗镇政府加大对该单位监督管理力度，严格落实污染防治措施，确保污染物达标排放。</p>		
44	访受 ( 2021 ) 05150 44	来电	肥城市王瓜店镇矿业花园小区以西的露天加工厂每天加工钢管且有大货车在此运输货物，发出噪音扰民。	肥城市	噪声	<p>5月16日，肥城市组织肥城市高新区，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访人反映单位名称为赵某某钢管存放点，位于肥城王瓜店街道矿业花园西侧场地内，该钢管存放点为个体经营业户。</p> <p>经调查，赵某某钢管存放点主要从事钢管的卸管头、包扎、吊装、装车活动，现场检查时，该钢管存放点正在经营，场地内堆放钢管46根，厂区门口停放1辆货车，厂区内停放1辆重型吊车，正在进行钢管装卸、卸管头活动，该钢管存放点距离矿业花园15米距离，装卸过程中有噪声产生。</p>	是	<p>肥城市高新区立即对赵某某做思想工作，让其寻找合法合适场地进行存放，该业主已于2021年5月19日全部搬走。</p> <p>肥城高新区责令王西村对赵某某钢管存放点进行经常巡查，如果发现重新经营，立即劝其搬走，杜绝噪音扰民再次发生。</p>		
45	访受 ( 2021 ) 05150 45	来电	岱岳区粥店街道办事处高王寺村内东头靠近环路的位置有堆放的建筑垃圾，导致扬尘严重。	岱岳区	大气	<p>5月16日，岱岳区组织粥店街道办事处、岱岳区综合行政执法局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>经调查，信访人所反映的问题位于高王寺社区以东环山路以南，该地块是高王寺社区旧村改造回迁工程现场。经调查，现场囤积的渣土用于项目回填，大部分渣土都已覆盖，有少量渣土因滤网损坏而裸露，信访人反映问题属实。</p>	是	<p>现场责令施工方对损坏的滤网进行更换，对覆盖不彻底的进行重新覆盖，并加强现场洒水作业。截至5月21日，已整改完成。</p> <p>下一步，办事处和城管部门将加大对建筑工地的监管、巡查力度。</p>		

46	访受 ( 2021 ) 05150 46	来电	新泰市青云街道果园村向阳路以东的耕地从2015年开始被金弘房地产开发公司改成建筑用地,且自此土地上建造楼房,破坏生态环境。	新泰市	生态	<p>2021年5月16日,新泰市组织新泰市自然资源和规划局、青云街道办事处,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>信访人反映的新泰市青云街道办事处果园村向阳路以东的耕地,于2015年、2020年经省政府批准农转用和征收(鲁政土字〔2015〕584号、鲁政土字〔2020〕313号),经市政府批准分别于2016年6月、2020年7月依法进行了公开出让,新泰金弘地产有限公司最终竞得了两宗国有土地土地使用权(土地证号为:鲁〔2017〕新泰市不动产权第0001861号、鲁〔2020〕新泰市不动产权第0008999号)。经现场检查,新泰金弘地产有限公司严格按照要求,将该两宗国有土地用于城镇住宅建设。</p>	是	<p>下一步,新泰市将对加强对住宅建设土地用地监督检查力度,确保无违规、违法侵占土地建设住宅的现象。</p>		
47	访受 ( 2021 ) 05150 47	来电	新泰市石莱镇张家峪村以西的养猪场发出臭味,造成大气污染。	新泰市	大气	<p>2021年5月16日,新泰市组织泰安市生态环境局新泰分局、石莱镇政府,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>信访人反映的是石莱镇张家峪村仲某养猪场,该养猪场位于石莱镇张家峪村西200余米处,在其父母老年房院内建2排养殖棚,养殖育肥猪80余头,属散养户,不在禁养区内。养殖粪便堆放在大门东侧,现场有刺鼻气味。</p>	是	<p>调查组责令业主立即清理堆放在大门东侧的养殖粪便,减轻对环境的影响。</p> <p>2021年5月17日,业主已把粪便运往自家农田采取堆肥(沤肥)措施进行处理。</p>		
48	访受 ( 2021 ) 05150 48	来电	泮河大街泮河嘉苑小区以东的豫香园饭店向外排放油烟,造成大气污染。	旅游经济开发区	大气	<p>2021年5月16日,旅游经济开发区综合行政执法局组成调查组对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>信访人反映的问题位于山东省泰安市岱岳区粥店街道办事处泮河嘉苑商5-05,名称为豫香楼,营业执照名称为泰安市岱岳区豫香楼餐饮,经营者为梁某某,所属行业为餐饮业,经营范围包含:餐饮服务,食品经营许可证范围:热食类食品制售,自制饮品制售。5月16日,调查组到现场查看,此饭店厨房已安装油烟净化器,正在进行油烟净化器改造。调查组委托山东安谱检测科技有限公司进行油烟检测,5月20日油烟检测报告已出具,油烟排放浓度均值0.3648mg/m<sup>3</sup>,标准是2mg/m<sup>3</sup>,油烟经处理达标后向外排放。</p>	是	<p>下一步,旅游经济开发区将持续跟进,对该餐饮单位加大检查力度,督促该单位加强油烟治理,避免出现油烟污染问题。</p>		

49	访受 ( 2021 ) 05150 49	来电	104国道岱岳区大汶口镇焦家庄村路段的忆圣达沙场内西边500米处有打木头的,导致附近扬尘严重,且发出噪音。	岱岳区	大气	<p>5月16日,岱岳区组织大汶口镇、泰安市生态环境局岱岳分局,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>经调查,信访人反映的马庄镇韩某,在尚家院村租赁一处空地,从事废旧建筑木板及废旧木材粉碎加工,没有任何手续,5月2日,镇建办、环保办等部门,联合对104国道进行了综合执法,该处已进行了取缔清理,于5月4日清理完成。5月16日接到交办件后,工作组立即对尚家院村原木材加工点现场调查,厂区内没有任何设施、原料及产品,办公区厂所等设施全部拆除,现为一片空地。</p>	是	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大汶口镇政府进一步加强该处空地的监管,防止死灰复燃;</li> <li>2. 持续开展104国道两侧综合整治工作,及时做好清理工作。</li> </ol>		
50	访受 ( 2021 ) 05150 50	来电	肥城市老城街道河口村罗庄以南的山岭有开采山石的情况,且将建筑垃圾倾倒在在此处。	肥城市	生态	<p>5月16日,肥城市组织肥城市自然资源和规划局、肥城市综合行政执法局、老城街道办事处,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>信访人反映的单位为肥城和润农业开发有限公司,位置在肥城市老城办事处河口村。反映的非法开采山石和倾倒垃圾位置位于河口村罗庄自然村村南山岭,位于肥万路以东、罗庄村以南。</p> <p>经调查,2019年4月,和润农业成立后,在河口村罗庄自然村南建设“和润桃园水乡田园综合体”项目,开挖蓄水池以及土地平整施工。开工建设后,该公司对施工过程中产生的残余砂石进行了出售。</p> <p>2020年11月9日,肥城市自然资源和规划局老城所、肥城市综合行政执法局老城中队等部门在巡查中发现后,遂向和润农业下达了《责令改正违法行为通知书》,同时向老城街道办事处和肥城市自然资源和规划局进行了报告。2020年11月13日,肥城市自然资源和规划局将该违法案件线索移交至肥城市综合行政执法局。2020年11月17日,肥城市综合行政执法局向和润农业下达了《责令停止违法行为通知书》,并开始立案查处。2020年12月31日,向和润农业下达了《行政处罚决定书》,罚款人民币20000元。2021年1月25日,和润农业缴纳了罚款,案件终结。</p> <p>5月18日,经联合现场踏勘,和润农业已撤离现场,所挖地块已平整并恢复原状。和润农业撤离现场时剩余2个土堆,约50方,系外运来用于平整土地剩余的物料,不是建筑垃圾,已清理完毕。</p>	是	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 肥城市自然资源和规划局加大巡查力度,强化资源监管,发现违法问题及时报告并移交,积极防范该类问题发生。</li> <li>2. 老城街道办事处认真落实属地监管职责,加大对该区域的监管力度,及时发现违法问题并报告处理,积极防范该类问题发生。</li> </ol>		*

51	访受 ( 2021 ) 05150 51	来电	一、新泰市禹村镇伍埠村内五家炒沙的工地，产生扬尘。 二、伍埠村北的养鸡场内的颗粒厂经常发出臭味，造成大气污染。	新泰市	大气	<p>2021年5月16日，新泰市组织泰安市生态环境局新泰分局、新泰市综合行政执法局、禹村镇政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 信访人反映的涉案5家炒沙的工地分别是：1、伍埠村村南炒沙点，业主杨某；2、伍埠村村东南炒沙点，业主杨某；3、伍埠村村南炒沙点，业主王某；4、伍埠村村北炒沙点，业主朱某某；5、伍埠村村西北炒沙点，业主解某某。以上5家炒沙点均为2021年4月建成，5月份开始生产，无环保审批手续，无工商营业执照，属于“散乱污”企业。现场检查时，5家炒沙点均未生产，正在拆除生产设备。</p> <p>2. 信访人反映的颗粒厂位于禹村镇伍埠村北养鸡场院内，无环保审批手续，无工商营业执照，业主于某某，禹村镇伍埠村人，属于“散乱污”企业。该颗粒厂2021年4月份建成，5月10日开始生产。现场有塑料颗粒生产线一条、皮带运输机一台及少量废旧塑料编织袋。未生产，正在拆除生产设备。</p>	是	<p>泰安市生态环境新泰分局、禹村镇政府按照“散乱污”企业“两断三清”的取缔标准，对5家炒沙点和1家颗粒厂予以取缔。</p> <p>2021年5月17日，执法人员复查时，6家“散乱污”企业已取缔完毕。</p>		
----	-------------------------------------	----	------------------------------------------------------------	-----	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

52	访受 ( 2021 ) 05150 52	来电	宁阳县磁窑镇华阳农药厂每天晚上十二点以后排放废气，发出刺鼻的农药味。	宁阳县	大气 <p>2021年5月16日，宁阳县组织泰安市生态环境局宁阳分局、宁阳经济开发区对信访反映问题进行调查处理，有关情况如下：</p> <p>1. 信访反映的单位为山东华阳农药化工集团有限公司，位于宁阳县磁窑镇化工园区内，主要从事农药、农药中间体的生产加工，主要产品有七种，均手续齐全。治污设施主要包括：对污水站预处理池、生化池进行密闭，建设收集处理设施，采用一级碱液洗涤塔+二级臭氧水或双氧水洗涤塔+三级除臭洗涤塔+高空排放进行恶臭治理；对新厂区克百威、灭多威和涕灭威项目采用活性炭吸附+冷凝回收的处理工艺进行治理；对老厂区二甲戊乐灵、农药制剂复配和废水三效蒸发项目建设了RTO、活性炭吸附罐、集中再生装置及相应配套设施的VOCs集中处理系统，现已基本建设完成。2017年以来，每年对挥发性有机物开展泄漏修复与监测，2021年安装了1套VOCs在线监测设施。</p> <p>3. 2021年5月16日至18日现场检查期间，污水处理站周边异味仍较明显，厂区其他位置异味不明显。经查，该公司废水治理厌氧池升级改造已基本完成，正在进行厌氧池的封闭及逃逸气体的收集。此外，该公司正在开展老厂区VOC废气治理，对于较高浓度老厂区有机废气通过集中收集后采用RTO进行高温氧化处理，对于包装、干燥、真空系统、储罐等较低浓度，非连续排放且年排放量相对不大的场合采用可移动的活性炭吸附罐吸附，吸附饱和后，送至公司集中再生系统再生后循环使用。该废气治理装置活性炭吸附已经使用，脱附处理近期将开始运行。执法人员查看了该公司自行监测报告，各项指标均能达到相应标准，经调取VOCs监测设施在线数据，无日均值超标现象。</p> <p>4. 泰安市生态环境局宁阳分局委托山东国润环境检测有限公司，于2021年5月16日至5月18日夜间十二点以后对华阳集团进行厂界无组织废气检测，检测数据显示，该企业生产厂界废气达标排放。5月18日夜间，泰安市生态环境局宁阳分局对该公司开展了突击夜查，废气治理设施正常运行，未发现集中排放废气情况。</p>	是	下一步，泰安市生态环境局宁阳分局将督促山东华阳农药化工集团有限公司尽快完成污水处理站厌氧池的封闭及逃逸气体的收集治理工作，不定期进行巡查，重点检查治污设施的运行情况，严厉打击环境违法行为，增强企业环保意识，确保环保措施落实，坚决杜绝环保问题的发生。	*
53	访受 ( 2021 ) 05150 53	来电	岱岳区马庄镇前营村前营小学门口的水沟经常有排放污水的情况。	岱岳区	水 <p>5月16日，岱岳区组织马庄镇对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>经调查，信访人反映的问题位于马庄镇的前营村内，原前营村小学门前东西街道上，目前该学校院落已多年无人居住，发现该街道东头有一处村民正在自建房屋，沙、石子等建筑材料的堆积造成了排水沟堵塞，导致水沟淤积。</p>	是	前营村村委会立刻组织人员对建筑材料进行了转移清理，5月17日已整改完成，排水沟已恢复通畅。	

54	访受 ( 2021 ) 05150 54	来电	肥城市汶阳镇西高淤村村民李某某在村里居民区开设养猪场，散发出异味，且将污水排到地下。	肥城市	大气	<p>5月16日，肥城市组织肥城市畜牧兽医服务中心、泰安市生态环境局肥城分局、汶阳镇，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>李某某自2020年下半年开始利用自家闲置院落养殖生猪，位于汶阳镇西高淤村内。现场查看时发现养殖生猪已全部出栏。该养殖户建有养猪舍238m<sup>2</sup>、污水池60m<sup>3</sup>、晾粪场40m<sup>2</sup>，粪污处理设施距离周边居民房屋较近，约6米，影响周边村民的正常生活。产生的污水粪便主要用于租种的120.3亩土地施肥，未发现污水排到地下现象。</p>	是	<p>经调查，李某某已出售所有的猪只，并对空栏猪舍进行了冲洗。该养殖户承诺不再进行养殖。</p> <p>肥城市将强化问题导向，加大排查力度，规范畜禽养殖场（户）粪污处理设施，避免产生环境污染。</p>		
55	访受 ( 2021 ) 05150 55	来电	东平县东平镇罗庄村江河国际学校将生活垃圾倾倒在东平镇徐城村以南的口粮田内。	东平县	土壤	<p>此件与第五批受理编号“访受（2021）0515037”内容基本一致，调查核实情况如下：</p> <p>5月15日，东平县组织东平街道办事处、东平县公用事业发展中心、东平县综合行政执法局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>经核查，信访人反映的问题位于江河国际学校附近，该校周边有多个点位堆存生活垃圾和建筑垃圾，经询问江河国际学校负责人，学校内垃圾经收集后均由环卫公司清运。学校门口已设置垃圾桶，多处点位堆存垃圾为人为乱倒垃圾。</p>	是	<p>调查组现场与江河国际学校负责人沟通，校方立即对校外周边点位垃圾进行清理。截至2021年5月19日，周边点位垃圾均已清理完毕。</p> <p>东平县将组织相关职能部门加大巡查及宣传力度，提高居民文明意识，维护好我县创卫成果，提升群众的幸福感。</p>		

56	访受 ( 2021 ) 05150 56	来电	岱岳区角峪镇鹿角村正北方向的造农药的化工厂经常向大汶河内排放污水,且排放废气,造成水污染和大气污染。	岱岳区	水  5月16日,岱岳区组织范镇人民政府、泰安市生态环境局岱岳分局,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 经调查,信访人反映的“岱岳区角峪镇鹿角村正北方向的造农药的化工厂”是山东省联合农药工业有限公司,位于岱岳区范镇大辛村胜利路中段路,环保手续齐全,生产经营农药原药、制剂和中间体,距离角峪镇鹿角村1.13公里。该公司水洗工艺产生废水,建设1200吨/天的污水处理站;处理工艺为:废水经三效蒸发强制蒸发除盐后,再经氨氮吹脱、混凝沉淀、催化氧化、水解酸化、三级A/O等多种水污染技术处理后,采用新型活性炭对生化出水进行吸附处理,并增加反渗透膜处理技术对出水进一步净化,排放的废水能满足《流域水污染物综合排放标准 第1部分:南四湖东平湖流域》DB37/3416.1-2018一般保护区标准及《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》DB37/599-2006及其修改单一般保护区标准要求,该公司建有水质在线监测站房,在线数据实时上传。公司对污水池、厌氧池进行反吊膜加盖密封,并将密封后的废气收集至尾气处理设备处理。 经检查,企业生产及配套污水处理设施设备运行正常,调取2021年以来在线监控数据,达标排放,档案资料齐全,除入河排水口外,未发现其他排水口。 该公司严格执行排污许可证规定,委托有资质的三方公司对其废水排放口污染物指标进行检测,查阅该公司自行检测报告显示,废水各项指标浓度均不超标。5月14日,岱岳分局委托山东国润环境检测有限公司对该公司污水总排口、入河口上游500米处、入河口下游500米处和前杨村陈某某家井水出水口四处进行了取样检测,检测报告显示不超标。 举报人反映该公司“造成大气污染”问题已在第四批受理编号“访受(2021)0514065”中作出调查说明。	是	1.责成山东省联合农药工业有限公司进一步加污水管控治理力度,在大气污染物持续稳定达标排放的基础上,最大限度减少污染物排放。 2.责成岱岳泰安市生态环境局岱岳分局、范镇人民政府,继续加大对山东省联合农药工业有限公司的监管力度,督导企业进一步提高污染防治水平。	*
57	访受 ( 2021 ) 05150 57	来电	岱岳区角峪镇唐庄村内有养蚕户,发出臭味,污染大气。	岱岳区	大气  5月16日,岱岳区组织角峪镇人民政府、岱岳区农业农村局,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 经调查,信访人所反映的问题位于角峪镇镇西北部唐庄村,现有人口816人,310户,现常年在家居住180余户。现有养蚕户72户,今年领养春蚕581张,领养蚕苗已经入户养殖,经统计72户养殖户中在村内养殖的有12户,其余养殖户在村边自家的经营土地上建棚养殖。目前对养蚕场所的位置、设施状况、环评等无明确要求。现场查看,目前各养蚕户大棚消毒方式以生石灰粉、石灰浆、烟熏为主要消毒材料,不产生水、气污染。现场气味的来源主要是养蚕产生的残渣和废枝叶不及时清运聚堆后产生热量,出现异味,但气味浓度不大。	是	1.5月16日,工作人员对唐庄村养蚕户逐一进行排查摸底,并对未及时清理残渣和废枝叶进行了清运,5月17日全部清理完毕。 2.下一步,镇政府将联合区农业农村局,督促唐庄村养蚕户做好养蚕残渣和废枝叶清运工作。	



58	访受 ( 2021 ) 05150 58	来电	宁阳县磁窑镇开发区宏盾消防器材有限公司将工业垃圾扔在南驿村立交桥以北路西的土地里。	宁阳县	土壤  2021年5月16日，宁阳县组织泰安市生态环境局宁阳分局、宁阳经济开发区对信访反映问题进行调查处理，有关情况如下： 1. 信访反映的宏盾消防全称为山东宏盾消防设备有限公司，位于宁阳县经济开发区，统一社会信用代码为91370921677281457A。主要从事防火门窗制造销售及技术开发等，环保手续齐全，项目建有布袋除尘系统两套、活性炭纤维吸附装置两套、光催化氧化+活性炭吸附设备两套。 2. 2021年5月16日，泰安市生态环境局宁阳分局对该公司进行了现场检查，经查，该公司产生的固废为钢质门生产产生的废铁片、废细铁条及钢木门生产时所产生的废木条、废木块等，其中金属固废暂存于该公司钢质门车间北侧暂存点，每5-7日由废品回收站用车运走回收；木制固废均由南驿废木材收集点收集后运至周边生物发电公司。 3. 南驿废木材收集点位于磁窑镇南驿村，104国道以西，与信访人反映的地点一致。经营者为徐某，租赁院落从事废弃木材的收集，向周边生物发电公司供货。经调查，山东宏盾消防设备有限公司所产生的下脚料，已全部由南驿废木材中转点卖入国能宁阳生物发电公司。2020年6月至今，转出量约36吨。执法人员在收集点及周边进行巡查，现场仅有堆存的废弃木材，未发现工业固体废物堆存的情况。	是	泰安市生态环境局宁阳分局将加强对该企业的监管，严厉打击环境违法行为，增强企业环保意识，确保环保措施落实，坚决杜绝环保问题的发生。	*
59	访受 ( 2021 ) 05150 59	来电	新泰市富山路27号宏光福臻电器有限公司每天排放粉末，造成大气污染。	新泰市	大气  2021年5月16日，新泰市组织新泰经济开发区管理委员会、泰安市生态环境局新泰分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 信访人反映的山东鸿光福臻电气有限公司2021年2月份搬至新泰市富山路北侧、新兴路东侧车间，主要从事电缆桥架生产项目。 该公司建有生产车间1栋，剪板机1台、折弯机1台、冲床2台、锯床1台、二保焊机2台、焊烟净化器2台。经查阅《建设项目环境影响评价分类名录》（2021年版），该项目未纳入建设项目环境影响评价管理。现场检查时该公司正在生产，污染防治设施（焊烟净化器）正常运行，现场未发现该公司生产中排放粉末现象。	是	泰安市生态环境局新泰分局执法人员给该公司下达了《环境现场监察意见》，要求该公司加大现场管理力度，及时对焊烟净化器进行检查维护，确保焊接烟尘全部收集处理。	

60	访受 (2021) 05150 60	来电	新泰市新汶街道办事处孙村大桥东南侧的矸石山没有降尘措施,造成大气污染	新泰市	大气	<p>2021年5月16日,新泰市组织泰安市生态环境局新泰分局、新汶街道办事处、新汶矿业集团有限责任公司,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>信访人反映的新泰市新汶街道办事处孙村大桥东南侧矸石山,为新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿矸石山,位于孙村煤矿东北侧、新汶大街北侧,占地100余亩,目前矸石存量约150万立方,系孙村煤矿1948年自建矿以来堆存矸石形成的,矸石山占地面积11820.55m<sup>2</sup>,用地证号:(新)国用(2000)字第00423号;负责人(矿长):王某。2000年7月6日通过了山东省“一控双达标”工业污染企业达标排放验收。</p> <p>2021年3月下旬,为尽快消除矸石山存量,依托泰楼公路楼德段修路工程,新汶煤炭运销公司承接该项目70万立方煤矸石路基填方工程,于3月29日下午开始采挖矸石供料,在矸石采挖、装车过程中虽然采取了洒水降尘措施,但由于工期紧、任务量大,开采落差大,防尘措施不到位,造成扬尘污染。对此,泰安市生态环境局新泰分局依法对该公司违法行为进行了立案调查,于2021年5月7日,按照法定程序给该公司依法送达(泰环罚听告字(2021)03-011号)行政处罚听证(陈述申辩)权利告知书后,对该公司作出了:1、责令改正违法行为;2、罚款62500元的《行政处罚决定书》(泰环罚字(2021)03-008号)。</p>	是	<p>目前,新汶煤炭运销公司已停止因矸石山落差大引起较大扬尘的矸石采挖作业。主要采取以下防尘抑尘措施:</p> <p>一是增加固定喷淋洒水设备。沿矸石山体和运输道路已铺设的输水管路,增加固定发散式喷头数量,根据施工情况,持续不间断的洒水降尘,实现矸石挖掘、装车作业面和运输道路洒水全覆盖;</p> <p>二是严格落实湿法作业和“一机一炮”抑尘措施。在挖矸作业前使用现有的水龙带将作业面浇湿;在作业时,洒水车随时跟随挖掘机移动,对扬尘产生集中地点用高压水枪进行喷洒降尘,防止扬尘飘散;在装车地点安置雾炮,装车作业时,对起尘部位进行喷洒抑尘;</p> <p>三是运输道路降尘,使用洒水车对运输道路及时洒水,根据天气情况及时调整洒水频次,始终保持道路湿度,减少道路扬尘。</p>		
61	访受 (2021) 05150 61	来电	岱岳区货场路枣行农贸市场西北方向的宝群汽修喷漆发出异味,污染大气。	岱岳区	大气	<p>5月16日,岱岳区组织粥店街道办事处、岱岳区交通运输局,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>信访人所反映的企业是泰安晨宇汽车服务有限公司,主要经营汽车维修和汽车配件、润滑油的销售。汽修车间一间约500平米、喷漆车房一间约10平米。经查,该企业营业执照、机动车维修经营备案证明齐全,现场确实存在喷漆异味。</p>	是	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.粥店街道办事处立即责令其停止喷漆作业,拆除喷漆车间,5月18日已拆除完毕。</li> <li>2.办事处将定期对该公司进行复查,同时加大对汽修行业的监管、巡查力度,坚决杜绝类似案件的发生。</li> </ol>		
62	访受 (2021) 05150 62	来电	宁阳县蒋集镇吕庄村村民吕某某在村东头自己家中养猪,散发臭味,造成大气污染。	宁阳县	大气	<p>2021年5月16日,宁阳县组织泰安市生态环境局宁阳分局、宁阳经济开发区对信访反映问题进行调查处理,有关情况如下:</p> <p>信访反映的为宁阳县蒋集镇吕庄村村民吕某某养殖户,在自己家中养殖生猪5头,其中母猪1头,肥猪4头。2021年5月16日,蒋集镇工作人员到现场进行调查处理。经查,因养殖户院落清扫不及时,现场存在粪污堆积现象,异味较重。</p>	是	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.蒋集镇已要求养殖户立即对院落和猪圈进行彻底打扫,对化粪池进行覆盖,以后每天定时清扫,喷洒除臭剂。同时该养殖户承诺将即将达到育肥标准的4头肥猪外售处理。</li> <li>2.下一步,蒋集镇将进一步规范指导养殖活动,提高养殖水平,避免对周边环境造成影响。</li> </ol>		

63	访受 ( 2021 ) 05150 63	来电	岱岳区山口镇鲁怡针织印染有限公司向公司东边的汶河内排放污水。	岱岳区	水	<p>5月16日, 岱岳区组织山口镇人民政府、泰安市生态环境局岱岳分局对反映问题进行调查处理, 有关情况如下:</p> <p>经调查, 信访人所反映的泰安鲁怡针织印染有限公司, 位于山口镇吴家庄村, 法人代表王某某, 主要经营范围为针织面料印染。该企业有环保手续, 染色工艺产生废水, 建设有污水处理设施, 有一处排放口, 安装有在线监测系统, 现场调阅该公司今年以来的在线监测日均值数据, 无超标现象; 排污许可证自行监测要求中的检测项目均不超标, 5月16日岱岳分局委托第三方检测机构对排污口进行了取样送检, 检测结果各项指标均未超标。</p> <p>是</p> <p>山口镇将对辖区河道排污口展开排查, 举一反三, 若发现有违规排放污水行为, 立即依法处理, 确保山口镇区内无违规向河道排污问题。</p>
64	访受 ( 2021 ) 05150 64	来电	泰山区红门路30号科大家属院内有一个信号发射塔, 正对着居民楼, 存在辐射风险。	泰山区	辐射	<p>2021年5月16日, 泰山区组织泰安市生态环境局泰山分局对信访件反映的问题进行了调查核实, 有关情况如下:</p> <p>信访人反映的信号发射塔为中国铁塔股份有限公司泰安市分公司管理, 为通信基站, 位于泰山区红门路30号科大家属院外语培训中心楼顶, 已在泰安市生态环境局环评备案系统中进行了登记备案, 备案号分别为201837090200001591、201837090200001900。</p> <p>中国铁塔股份有限公司泰安市分公司5月20日委托有资质检测单位对周边环境进行电磁辐射检测, 检测报告显示2个通信基站均不超标, 具体数据为:</p> <p>1. 科大东校西门通信基站: 30MHz~3000MHz 对应测点功率密度最大值为 <math>0.09135 \mu\text{w}/\text{cm}^2</math>, 符合《电磁辐射环境控制限值》(GB 8702-2014) 表 1中30MHz~3000MHz公众暴露控制限值功率密度 <math>40 \mu\text{w}/\text{cm}^2</math> 要求及《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJT10.3-1996) 要求的单个项目管理目标限值功率密度 <math>8.0 \mu\text{w}/\text{cm}^2</math> 要求。</p> <p>2. 矿业学院通信基站: 3400MHz~3600MHz 对应测点功率密度最大值为 <math>0.14902 \mu\text{w}/\text{cm}^2</math>, 符合《电磁辐射环境控制限值》(GB 8702-2014) 表 1中3400MHz~3600MHz最小公众暴露控制限值功率密度 <math>45 \mu\text{w}/\text{cm}^2</math> 要求及《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJT10.3-1996) 要求的单个项目管理目标限值功率密度 <math>9.0 \mu\text{w}/\text{cm}^2</math> 要求。</p> <p>是</p> <p>泰安市生态环境局泰山分局要求该公司积极做好群众沟通、解释工作, 打消群众的疑虑。</p>

65	访受 ( 2021 ) 05150 65	来电	岱岳区夏张镇郝家寨村西面和北面有养鸡场和养猪场距离村庄不到500米，散发臭味，造成大气污染。	岱岳区	大气	<p>5月16日，岱岳区组织夏张镇人民政府、岱岳区畜牧兽医服务中心，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 信访人反映的养鸡场为泰安市恒昇牧业发展有限公司，该养殖场手续齐全，不在禁养区范围内，养殖场现实际存栏20000只肉鸡，建有粪污处理设施沉淀池和晾粪棚，沉淀池和晾晒棚内有粪便，能闻到粪便异味。</p> <p>2. 信访人反映的养猪场为泰安市岱岳区夏张镇大勇养猪场，该养殖场手续齐全，不在禁养区范围内。该养殖场现实际存栏660头，建有粪污处理设施沉淀池和晾粪棚，沉淀池和晾晒棚内有粪便，能闻到粪便异味。</p> <p>3. 两家养殖场养殖量较大，污水粪便处理不够及时，导致气味较大，夏张镇政府于5月19日委托第三方进行检测，检测结果各项指标均在合格范围内。</p>	是	<p>夏张镇政府责令养殖场负责人针对查处的问题立整立改，要求及时清理粪污；进一步规范提升粪污设施；饲料中添加益生菌；畜舍内定时喷洒除臭剂，减少异味；</p> <p>夏张镇将举一反三，组织相关部门成立联合巡查组，深入细致摸排辖区内畜禽养殖场，及时发现问题，并督促其整改到位。</p>		
66	访受 ( 2021 ) 05150 66	来电	泰山景区黄前镇李家庄村与砚池河村中间的鲁东加油站，将洗车的污水排放在黄前水库内，造成水污染。	泰山景区	水	<p>5月16日，泰山景区对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访人反映的单位泰安市岱岳区黄前镇李家庄振达加油站，位于黄前镇李家庄村，属于黄前水库水源地二级保护区，负责人朱某某，经营范围乙醇汽油、柴油、润滑油、日用百货、食品、汽车配件、汽车饰品销售，2018年4月17日取得环评批复（泰管环审报告表〔2018〕4号），2019年3月10日通过验收，双层罐已改造，油气回收设施配套齐全。经现场调查，该单位为吸引顾客，在加油站西侧水泥路面放置水桶及高压水枪，供加油顾客免费洗车使用，配套建设了0.5立方米的废水沉淀池，并做防渗处理。洗车废水定期抽运不外排，未流入黄前水库，未造成水污染。</p>	是	<p>2021年5月16日在接到信访件后，景区立即组织黄前镇工作人员到现场，对其进行批评教育，并责令其将水桶及高压水枪清理，把原废水沉淀池及水槽用混凝土全部坑填，恢复原貌。目前，已完成整改。</p> <p>下一步，景区将加强对加油站日常监管和巡查，并举一反三，对辖区内加油站开展排查，发现一起，查处一起，防止类似问题出现，保障黄前水库饮水安全。</p>		*

67	访受 ( 2021 ) 05150 67	来电	一、长城路与玻纤大街交汇处的高架桥项目施工中覆盖黄土，导致附近扬尘严重。 二、锦艺御峰楼盘施工中没有降尘措施，罐装车装卸水泥时也没有做好降尘措施，散落在地上的水泥不及时清理。	旅游经济开发区	大气	<p>2021年5月16日，旅游经济开发区综合行政执法局组成调查组对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 泰安市长城路与岱阳大街立交桥建设项目。此项目作为2021年市十大重点民生项目之一，于2021年4月10日正式开工建设，计划于8月底开放交通，达到交工验收条件。施工单位为山东泰山路桥工程公司。法定代表人：袁某某，经营范围：公路工程和桥梁、隧道工程的施工与养护等。5月16日，调查组到达长城路与岱阳大街立交桥建设项目现场调查，发现确实存在裸露土地覆盖不全、施工便道泥泞不堪、物料堆放混乱等问题。</p> <p>2. 经核实，信访人反映的锦艺御峰楼盘，实为锦艺誉峰项目。该项目位于泰安市岱岳区长城路以西，天平湖路以南，粥顶山路以东，占地面积32.38亩，建筑面积约9.3万平方米。施工单位为中国建筑第七工程局有限公司。法定代表人：方某某，经营范围：房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包等。5月16日，调查组到达锦艺誉峰项目现场调查，发现确实存在楼体施工降尘措施不到位、砂浆搅拌装置密闭不严、遗撒湿水泥砂浆清理不及时、道路泥泞不堪等问题。</p>	是	<p>1. 调查组立即对山东泰山路桥工程公司下达责令限期改正通知书，责令其5月17日整改完毕。目前裸露土地已覆盖，施工便道已清理，物料已整理覆盖。</p> <p>2. 调查组立即对中国建筑第七工程局有限公司下达责令限期改正通知书，责令其5月17日整改完毕。目前楼体楼道已洒水降尘，砂浆搅拌装置已围挡封闭，地面水泥砂浆已清理，路面已冲洗。</p> <p>下一步，旅游经济开发区综合行政执法局将督促施工单位按照大气污染防治标准进行施工，对违法行为依法从严予以立案查处。</p>		
68	访受 ( 2021 ) 05150 68	来电	高新区科技城内的山东尚远环保科技有限公司在其公司办公楼的楼下挖坑并往地下排放废水	高新区	土壤	<p>5月16日，高新区管委会立即组织泰安市生态环境局开发区分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 信访人反映的单位名实际为比沃特(山东)水处理技术有限公司，位于泰安高新区南天门大街泰山科技城A8栋2号楼，办公面积为700平米左右。主要销售产品包括锅炉检测试剂、氯化钠、氯化钾、标准PH药剂试剂包(4.00/6.86/9.18)，不涉及生产，无生产废水产生。</p> <p>2. 5月16日，经查，发现在公司东面院内有一个下漏的土坑，该土坑长宽高各1.1米，内放置一个塑料桶，开挖过程中坑深超过了该桶的高度，但未夯实，造成该桶沉降，经与该企业负责人了解，该桶是2020年4月份放入此土坑，只是用来养鱼，并且该公司提供了当时养鱼时的照片作为证据。</p>	是	<p>1. 执法人员立即要求该公司将该桶挖出进行回填。截至5月20日，现场已整改完毕。</p> <p>2. 认真排查科技城内的其它企业，确保无废水废气直排现象，并督促企业严格落实环保要求，规范生产。同时举一反三，认真梳理，加强监管。</p>		

69	访受 ( 2021 ) 05150 69	来电	新泰市放城镇村民巩某在放城镇与平阴县交界处非法洗沙,晚上施工时发出噪音且将污水排放在泗河支流。	新泰市	水	<p>此件与第四批受理编号“访受(2021)0514053”内容基本一致,调查核实情况如下:</p> <p>2021年5月16日,新泰市组织泰安市生态环境局新泰分局、放城镇政府,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>信访人反映的巩某洗沙场,已于2021年3月4日放城镇联合环保中队、执法中队、国土等部门开展的专项执法行动中拆除取缔。交界处现有的一洗沙点位置在临沂市平邑县境内,泰安市生态环境局新泰分局已函告平邑县生态环境局予以查处,合力打击环境违法行为,改善区域环境质量。</p>	是	<p>下一步,新泰市将责成河道中心、综合执法、乡镇政府加大对沙资源的监督检查力度,发现违法行为将依法严肃查处,给群众创造一个良好的生活环境。</p>		
70	访受 ( 2021 ) 05150 70	来电	高新区北集坡镇北集坡电厂以西500米左右的厂房内施工时没有降尘措施,产生扬尘,造成大气污染。	高新区	大气	<p>5月16日,高新区管委会立即组织高新区建设管理部对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>1.信访人反映的问题是山东盛德大业新材料科技有限公司,年产70万吨有机涂层板建设项目2#车间一期改建项目,该项目位于高新区新凯南路以南,渠西路以西的公司院内。</p> <p>2.经调查,现场确实正在进行施工,检查时现场有一台机械正在破除地面,同时雾炮车正在洒水降尘,现场施工工地已经严格落实施工工地“10个100%”,未发现施工时未使用抑尘措施的现象。</p>	是	<p>1.根据该投诉案件反映的情况,立即对建设单位负责人进行了警示谈话,要求该项目以此次信访投诉为契机,开展自查自纠工作并举一反三进行排查,确保各项扬尘防治措施落实到位。</p> <p>2.下一步,高新区将继续加大各部门间的协调配合,加强扬尘管控,加大执法力度,对出现问题的责令立即整改并依法依规进行处理。同时,欢迎广大群众监督,对发现的问题,高新区将认真组织整改,严肃查处违法行为。</p>		
71	访受 ( 2021 ) 05150 71	来电	泰山区佛光路华新家园小区以北的位置前期进行了污水管道改造,先已完工,但现工地剩余的沙土无人管理,导致刮风时扬尘严重,造成大气污染。	住建局	大气	<p>5月15日,泰安市住房和城乡建设局组织市建筑业服务中心,对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:</p> <p>1.信访人反映的中铁上海局施工的泰山区域山水林田湖草梳洗河生态保护修复工程双龙河截污管线工程,位于佛光路双龙河西岸,擂鼓石大街以南;</p> <p>2.经现场实地查看,双龙河截污管线施工由华新家园北围墙向北施工60米,前期进行了部分施工。现因管材还未进场,剩余施工还未进行,未施工区域为原地貌;</p> <p>3.由于部分地面覆盖不到位,加之近期大风天气影响,部分防尘网卷飞,沙土外露,导致刮风时产生扬尘,造成污染。</p>	是	<p>泰安市住建局责成施工单位立即对裸露土地按照规定进行了覆盖抑尘。</p> <p>下一步,将继续按照环保要求,加强对施工单位的监督管理,督促施工单位落实扬尘防治措施,确保不再出现类似扬尘污染问题。</p>		

72	访受 ( 2021 ) 05150 72	来信	东平县银山镇东钓台村（大堤南侧300米）G220国道东侧（三层楼后院）有一制沙厂，每天晚上生产，造成该院东侧大面积耕地被占用污染。	东平县	生态	是	<p>5月15日，东平县组织银山镇人民政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 经核实，信访人反映的“三层楼”为东平县天马装饰有限公司套装门厂，位于银山镇东钓台村，主要从事套装门窗加工，该厂由于效益原因，长期停产，现场无生产痕迹。</li> <li>2. 在该厂院内存有一处机制砂加工点，经营者为王某某、李某，安装有水洗机制砂生产线一条，用来清洗石粉，无环评审批手续，未配套建设污染防治设施。</li> <li>3. 银山镇政府接到转办件后，立即成立工作组第一时间赶赴现场。现场检查时，该厂未生产，现场存在生产痕迹，厂区东侧存在建设循环池一处，周边堆积循环池开挖的土方。该加工点无环评审批手续，未配套建设污染防治设施，属应关停取缔的“散乱污”企业。</li> </ol> <p>银山镇责令该加工点经营者按照“两断三清”标准自行拆除取缔。 截至5月20日该加工点已彻底取缔，循环池已回填。</p>		
73	访受 ( 2021 ) 05150 73	来信	祥和小区东邻南北纵向的排污沟，沟内粪便管道多处泄露，进入7月，连续几个月，臭气熏天，黑色小虫从排污沟覆盖铁皮的缝隙中钻出来，树叶上全是密密麻麻的重置。	泰山区	水	是	<p>2021年5月16日，泰山区组织泰山区综合行政执法局、泰前街道对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>祥和小区东邻南北纵向的排污沟为箭杆河下游覆盖区。针对沟内粪便管道多处泄露问题，经排查，不是沟内粪便管道多处泄露，而是因为箭杆河祥和小区以北河道内（公路局宿舍至祥和小区北侧换热站段）没有敷设污水管道，污水从祥和小区北侧换热站处收集口进入下游污水管道，进入7月后，雨水增多，污水溢流至暗渠内，造成暗渠内淤泥堆积，蚊虫滋生。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 经与中铁十局对接，暗渠内（公路局宿舍至博文中学南侧换热站）污水管道敷设已纳入市雨污分流改造工程范围内，由中铁十局负责具体建设，目前正在施工，建设内容为敷设污水管道，预计工期为40天。</li> <li>2. 中铁十局改造项目完成后，泰前街道将对覆盖区暗渠内淤泥进行清理，并对暗渠破损的盖板进行更换。</li> <li>3. 针对蚊虫滋生问题，施工期间，将对盖板周边杂草乱枝进行清理，对蚊虫喷洒杀虫药剂进行消杀。</li> </ol>		

74	访受 ( 2021 ) 05150 74	来信	岱岳区马庄镇多家大型磕沙场晚上存在噪声污染，导致村民无法入睡，同时存在扬尘污染。	岱岳区	噪声	<p>5月16日，岱岳区组织马庄镇、岱岳区自然资源局对反映问题进行调查处理，有关情况如下：</p> <p>经调查，5月13日镇河道办、自然资源所工作人员在日常巡查时已发现该洗砂点两处，一处位于漕河村西北900米处，现场存有筛砂设备和地磅等设施，洗砂点负责人白某某；另一处位于前营村西、朱家寨村东平张路以北，厂房内有洗砂设备，负责人马某，马庄镇西隅村人。两家洗砂厂均无营业执照、无环保手续、无土地手续，现场存有少量成品砂，施工时存在噪音污染和扬尘现象，属散乱污企业。</p>	是	<p>1. 两处洗砂点按照“两断三清”的要求，实施清理、拆除，目前，地磅及洗砂设备已全部清出场地，5月16日已整改完成。</p> <p>2. 马庄镇政府已责成相关部门及管区、村，加强日常监管和巡查，做到常态化管理，对违法洗砂、磕砂行为发现一起，处理一起，查处一起。</p>		
----	-------------------------------------	----	------------------------------------------	-----	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--